77917600 KOLBENSCHMIDT Zestaw łożysk wału korbowego KOLBENSCHMIDT 77917600

Zestaw łożysk wału korbowego KOLBENSCHMIDT 77917600

Producent: KOLBENSCHMIDT

Kod produktu: 77917600

Jednostka: szt.

Cena: 104 zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

Sprawdź aktualną cenę online »

Image not found or type unknown

Specyfikacja części

Zestaw łożysk wału korbowego KOLBENSCHMIDT 77917600 (77917600), firmy **KOLBENSCHMIDT**

Informacje

- Numer komponentu: **60266600**
- Wymiar standardowy [STD]:
- Numer komponentu: **60267600**
- Wersja: **Without locating lug**

Opinie o produkcie

Image not found or type unknown

Sprawdź opinie o części innych klientów

Montowane w autach

Seat	IBIZA III (6L1) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , IBIZA III (6L1) , CORDOBA (6L2) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA III (6L1) , CORDOBA (6L2)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

77917600 KOLBENSCHMIDT Zestaw łożysk wału korbowego

KOLBENSCHMIDT 77917600

Montowane w autach

Skoda	FABIA I (6Y2) , FABIA I Combi (6Y5) , ROOMSTER (5J7) , FABIA II Combi (545) , FABIA II Combi (545) , FABIA I sedan (6Y3) , FABIA I sedan (6Y3) , FABIA I Praktik (6Y5) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , FABIA I (6Y2) , FABIA I Combi (6Y5) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER Praktik (5J) , FABIA I Praktik (6Y5) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545)
Vw	FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) , POLO (9N_, 9A_) , POLO (9N_, 9A_) , POLO V (6R1, 6C1) , FOX Van (5Z1) , FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) , POLO (9N_, 9A_) , POLO (9N_, 9A_) , POLO V (6R1, 6C1) , POLO Van V (6R1, 6C1) , POLO Van V (6R1, 6C1)

Sprawdź szczegóły

Numery OEN

GLYCO	H 1343/4 STD

Sprawdź szczegóły

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone