82-1482 MAXGEAR Osłona, prowadzenie zacisku hamulcowego MAXGEAR 82-1482

Osłona, prowadzenie zacisku hamulcowego MAXGEAR 82-1482

Producent: MAXGEAR

Kod produktu: 82-1482

Jednostka: szt.

Cena: 10 zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

Sprawdź aktualną cenę online »

Kup część

Specyfikacja części

Osłona, prowadzenie zacisku hamulcowego MAXGEAR 82-1482 (82-1482), firmy **MAXGEAR**

Opinie o produkcie

Sprawdź opinie o części innych klientów

Montowane w autach

Mazda	323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 6 Hatchback (GH) , 6 Hatchback (GH) , 6 Hatchback (GH) , 6 Hatchback (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , MX-5 II (NB) , MX-5 II (NB) , MX-5 II (NB) , MX-5 II (NB) , RX-8 (SE, FE) , RX-8 (SE, FE) , MX-5 III (NC) , MX-5 III (NC) , 6 Hatchback (GH) , 6 Hatchback (GH) , 6 Hatchback (GH) , 6 Hatchback (GH) , 6 Hatchback (GH) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 6 Hatchback (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , RX-8 (SE, FE) , MX-5 II (NB) , MX-5 II (NB)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

82-1482 MAXGEAR Osłona, prowadzenie zacisku hamulcowego MAXGEAR 82-1482

Montowane w autach	
Suzuki	GRAND VITARA I (FT, HT) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Toyota	RAV 4 II (_A2_) , RAV 4 II (_A2_) , LAND CRUISER 100 (_J1_) , LAND CRUISER 100 (_J1_) , LAND CRUISER 100 (_J1_) , RAV 4 II (_A2_) , RAV 4 II (_A2_)
Lexus	LX (UZJ100) , LX (UZJ100) , LX (UZJ100) , LX (UZJ100)
	Sprawdź szczegóły

Numery OEN	
MAZDA	B25D-33-692
SUZUK	55201-50J00 , 5520150J00000
TOYOT	47775-30040
	Sprawdź szczegóły

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone