



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

31737 A.B.S. Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) A.B.S. 31737



Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) A.B.S. 31737

Producent: A.B.S.

Kod produktu: 31737

Jednostka: szt.

Cena: **170** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) A.B.S. 31737 (31737), firmy **A.B.S.**

Informacje

- Długość [mm]: **550**
- Kolor wtyczki: **Czarny**
- Ciężar [kg]: **0,07**
- Rodzaj czujnika: **Aktywny czujnik**
- Parzyste numery artykułów: **31738**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Honda

CIVIC IX (FK) , CIVIC IX (FK) , CIVIC IX Tourer (FK) , CIVIC IX (FK) , CIVIC IX (FK) , CIVIC IX Tourer (FK)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

31737 A.B.S. Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) A.B.S. 31737

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEM

HONDA	57455TV0E01 , 57455TV0E02 , 57455TV0E51
KAVO PARTS	BAS-2132
METZGER	09001050
WILMINK	WG2491435 , WG2491436 , WG2491437

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone