



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

12010100 AJUSA Uszczelniacz trzonka zaworu AJUSA 12010100



image not found or type unknown

Uszczelniacz trzonka zaworu AJUSA 12010100

Producent: AJUSA

Kod produktu: 12010100

Jednostka: szt.

Cena: **11** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Uszczelniacz trzonka zaworu AJUSA 12010100 (12010100), firmy **AJUSA**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Od pokrywy głowicy silnika do głowicy silnika**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Mg

MGF (RD) , MGF (RD) , MGF (RD) , MGF (RD) , MG TF , MG TF , MG TF , MG ZR , MG ZR , MG ZS Hatchback , MG ZT , MG ZT , MG ZT- T , MG ZT- T , MG ZT- T , MG ZS Hatchback , MG ZT , MG ZT , MG ZT , MG ZT- T , MG ZT- T , MG TF , MG ZR , MG ZS , MG ZS , MG ZS Hatchback

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**12010100 AJUSA** Uszczelniaacz trzonka zaworu AJUSA 12010100

Montowane w autach

Rover	100 / METRO liftback (XP) , 200 II liftback (XW) , 200 II liftback (XW) , 200 II kabriolet (XW) , 200 II kabriolet (XW) , 200 II kabriolet (XW) , 400 II (XW) , 800 coupe , 400 II liftback (RT) , 75 (Rj) , 45 I liftback (RT) , 45 I liftback (RT) , 25 I liftback (RF) , 25 I liftback (RF) , 45 I sedan (RT) , 45 I sedan (RT) , 45 I sedan (RT) , 75 I Tourer (Rj) , 75 I Tourer (Rj) , 75 I Tourer (Rj) , 75 I Tourer (Rj) , STREETWISE liftback , 200 II liftback (RF) , 200 II liftback (RF) , 400 II (RT) , 800 (XS) , 400 II liftback (RT) , 200 II liftback (RF) , 200 II liftback (RF) , 200 II liftback (RF) , 400 II (RT) , 100 / METRO liftback (XP) , 100 / METRO liftback (XP) , 75 I Tourer (Rj) , STREETWISE liftback , 75 (Rj) , 75 (Rj) , 75 (Rj) , 75 (Rj) , COUPE , 45 I liftback (RT) , 45 I liftback (RT) , 25 I liftback (RF) , 25 I liftback (RF) , 25 I liftback (RF) , 25 I liftback (RF) , 25 I liftback (RF) , 45 I sedan (RT) , 400 II (XW) , 400 Tourer (XW) , 200 II liftback (XW) , 200 II kabriolet (XW) , 400 II (XW)
Kia	CARNIVAL I (UP) , CARNIVAL II (GQ)
Land Rover	FREELANDER I (L314) , FREELANDER I Soft Top (L314) , FREELANDER I Soft Top (L314) , FREELANDER I Soft Top (L314) , FREELANDER I (L314) , FREELANDER I (L314)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

GB3	LUB100350
GLASER	76632 , P76632-00 , P76741-00
KIA	0K9BV12123
LANDROVER	LUB 100350L
SABÓ	76632

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone