

AS4005 AS-PL Stojan, alternator



Stojan, alternator

Producent: AS-PL

Kod produktu: AS4005

Jednostka: szt.

Cena: **118** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Stojan, alternator (AS4005), firmy **AS-PL**

Informacje

- Napięcie [V]: **12**
- Średnica zewnętrzna 2 [mm]: **118,20**
- Jakość: **STANDARD LINE**
- Prąd ładowania alternatora [A]: **90**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **92,00**
- Nowa część bez depozytu:

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Numery OEN

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

AS4005 AS-PL Stojan, alternator

AS-PL	063321604010 , 063321734000 , 1012100870 , 1012100871 , 1012101120 , 1012101190 , 1022118030 , 1022118031 , 1022118060 , 1022118061 , 1022118070 , 1022118071 , 1022118080 , 1022118081 , 1022118400 , 1022118410 , 1022118450 , 1022118470 , 1022118570 , 1022118571 , 1079312 , 1097304 , 1117829 , 1122105 , 1126051 , 1128296 , 1144182 , 1151214 , 1215766 , 1219711 , 1221059 , 1301377 , 1301496 , 1301530 , 1307487 , 1535437 , 1M5T10300BA , 1M5T10300BB , 1M5T10300BC , 1M5T10300BD , 2M5T10300AB , 2M5T10300AC , 2M5T10300AD , 63321239 , 63321239010 , 63321302 , 63321302010 , 63321356 , 63321678 , 63321678010 , 63321711 , 63321711010 , 63321715 , 63321715010 , 63321718 , 63321718010 , 63321729 , 63321729010 , 63321734 , 63321734010 , 63321740 , 63321740010 , 63321746 , 63321746010 , 63321758 , 63321758010 , 63321760 , 63321760010 , 63321765 , 63321765010 , 63321775 , 63321775010 , 63321778 , 63321778010 , 63321782 , 63321782010 , 63321819 , 63321819010 , 63321823 , 63321823010 , 63321829 , 63321829010 , 63321836 , 63321836010 , 63321898 , 63321898010 , 63341678 , 63341678010 , 63341711 , 63341711010 , 63341746 , 63341746010 , 63341758 , 63341758010 , 63341778 , 63341778010 , 63377404 , 63377404010 , 63377409 , 63377409010 , 63377412 , 63377412010 , 63377413 , 63377413010 , 98AB10300DC , 98AB10300DD , 98AB10300DE , 98AB10300DF , 98AB10300DG , 98AB10300DH , 98AB10300DJ , 98AB10300JA , 98AB10300JB , 98AB10300JC , 98AB10300JD , 98AB10300JE , 98AB10300JF , 98AB10300JG , 9S5110346BA , A4016 , A4017 , A4021 , A4022 , A4028 , A4035 , A4058 , A4074 , A4077 , A4095 , A4103 , A6269S , A6386S , YS6110300BF , YS6110300CA , YS6110300CC , YS6110300DB
HC-CARGO	233344 , F032239737
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone