

33-0C-C19 ASHIKA Korek chłodnicy ASHIKA 33-0C-C19



Korek chłodnicy ASHIKA 33-0C-C19

Producent: ASHIKA

Kod produktu: 33-0C-C19

Jednostka: szt.

Cena: **16** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Korek chłodnicy ASHIKA 33-0C-C19 (33-0C-C19), firmy **ASHIKA**

Informacje

- Średnica [mm]: **45,5**
- Wysokość [mm]: **25,5**
- Cisnienie [bar]: **0,9**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

33-0C-C19 ASHIKA Korek chłodnicy ASHIKA 33-0C-C19

Suzuki	VITARA Cabrio (ET, TA), SJ410, SWIFT I (AA), SWIFT I (AA), SWIFT I (AA), CAPPUCCINO (EE), SWIFT III (MZ, EZ), SWIFT II liftback (EA, MA), SWIFT II liftback (EA, MA), SWIFT II liftback (EA, MA), SWIFT II liftback (EA, MA), SWIFT II liftback (EA, MA), ALTO I (OS), SWIFT II sedan (AH, AJ), SWIFT II sedan (AH, AJ), SWIFT II sedan (AH, AJ), SWIFT kabriolet (SF413), SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ), SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ), SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ), SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ), VITARA (ET, TA, TD), VITARA (ET, TA, TD), VITARA (ET, TA, TD), ALTO II liftback, CARRY Skrzynia (OS), LJ80 (OL), SJ410 Cabrio (OS), SWIFT II sedan (AH, AJ), SWIFT II sedan (AH, AJ), SJ413 (OS), SJ413 (OS), SUPER CARRY Autobus (ED), SUPER CARRY Autobus (ED), SUPER CARRY Autobus (ED), VITARA Cabrio (ET, TA), VITARA Cabrio (ET, TA), SWIFT I (AA), SWIFT I (AA), SWIFT II liftback (EA, MA), SWIFT II liftback (EA, MA), VITARA (ET, TA, TD), VITARA (ET, TA, TD), VITARA (ET, TA, TD)
Toyota	CELICA coupe (_A6_), CELICA coupe (_A6_), CELICA coupe (_A6_), CELICA coupe (_A6_), COROLLA (_E8_), COROLLA (_E8_), COROLLA (_E8_), COROLLA (_E8_), COROLLA (_E8_), COROLLA (_E9_), COROLLA (_E9_), COROLLA liftback (KE, TE), COROLLA Compact (_E9_), COROLLA Compact (_E9_), COROLLA Compact (_E9_), COROLLA coupe (AE86), COROLLA liftback (_E7_), COROLLA liftback (_E7_), COROLLA liftback (_E7_), COROLLA Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E9_), COROLLA Liftback (_E9_), COROLLA Station Wagon (_E9_), COROLLA Kombi (_E7_), COROLLA (_E7_), COROLLA (_E7_), COROLLA (_E7_), CAMRY (_V2_), CELICA (_A4_), CELICA (_A4_), CELICA coupe (_A2_), CELICA coupe (_A2_), LAND CRUISER (_J6_), LAND CRUISER (_J6_), LAND CRUISER (_J6_), LAND CRUISER (_J6_), COROLLA (KE, TE), PREVIA I (_R1_, _R2_), LAND CRUISER 80 (_J8_), LAND CRUISER 80 (_J8_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER (_J4_, _J5_), LAND CRUISER (_J4_, _J5_), COROLLA Kombi (_E12_), SUPRA (_A7_), SUPRA (_A7_), CAMRY (_V2_), CAMRY (_V2_), CAMRY (_V2_), CAMRY (_V2_), COROLLA (_E10_), COROLLA (_E10_), LAND CRUISER 100 (_J1_), LAND CRUISER Hardtop (_J7_), CELICA coupe (_A4_), CELICA coupe (_A4_), CELICA coupe (_A4_), CELICA coupe (_A4_), CELICA coupe (_T16_), CELICA (_A6_), CELICA coupe (_T16_), CELICA coupe (_T16_), CELICA coupe (_T16_), CELICA (_A4_), CELICA (_A4_), CELICA (_A4_), CELICA coupe (_A2_), CELICA coupe (_A2_), LAND CRUISER 90 (_J9_), LAND CRUISER 80 (_J8_), LAND CRUISER 80 (_J8_), LAND CRUISER 80 (_J8_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), SUPRA (_A7_), PREVIA I (_R1_, _R2_), LAND CRUISER (_J4_, _J5_), LAND CRUISER (_J4_, _J5_), LAND CRUISER Hardtop (_J7_), LAND CRUISER (_J6_), LAND CRUISER (_J6_), 4 RUNNER II (_N1_), 4 RUNNER II (_N1_), CAMRY (_V2_), COROLLA (_E8_), COROLLA (_E8_), COROLLA (_E9_), COROLLA (_E9_), COROLLA (_E9_), COROLLA liftback (KE, TE), COROLLA liftback (KE, TE), COROLLA Compact (_E9_), COROLLA Compact (_E9_), COROLLA Compact (_E9_), COROLLA coupe (AE86), COROLLA liftback (_E7_), COROLLA liftback (_E7_), COROLLA liftback (_E7_), COROLLA Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E9_), COROLLA Liftback (_E9_), COROLLA Liftback (_E9_), COROLLA Liftback (_E9_), COROLLA Station Wagon (_E9_), COROLLA Station Wagon (_E9_), COROLLA Station Wagon (_E9_), COROLLA Station Wagon (_E9_), COROLLA (_E7_), LAND CRUISER 80 (_J8_)
Vw	TARO, TARO, TARO, TARO
Hyundai	LANTRA II Kombi (J-2), COUPE I (RD), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), ACCENT sedan (X-3), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), H-1 Skrzynia (A1), MATRIX (FC), PONY / EXCEL sedan (X-2), PONY / EXCEL sedan (X-2), SONATA II (Y-2), PONY sedan (X-1), PONY (X-2), ACCENT I (X-3), GETZ (TB), GETZ (TB), H-1 Skrzynia (A1), H-1 Skrzynia (A1), H-1 Skrzynia (A1), GALLOPER II (JK-01), MATRIX (FC), LANTRA II (J-2), ACCENT sedan (X-3), ACCENT sedan (X-3), H-1 Skrzynia (A1), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), COUPE I (RD), i10 I (PA), SONATA II (Y-2), SONATA II (Y-2), SONATA III (Y-3), PONY (X-1), PONY (X-1), PONY sedan (X-1), PONY (X-2), PONY (X-2), PONY (X-2), PONY (X-2), PONY / EXCEL sedan (X-2), PONY / EXCEL sedan (X-2), S COUPE (SLC), ACCENT I (X-3), ACCENT I (X-3), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB)
Kia	PRO CEE'D (JD), PRIDE (DA), PRIDE (DA), PRIDE (DA), CERATO I sedan (LD), CERATO I sedan (LD), CERATO I liftback (LD), SOUL II (PS), CERATO I sedan (LD), CERATO I liftback (LD), CERATO I liftback (LD), PICANTO (SA), PICANTO (SA), PICANTO (TA)
Lexus	LS (_F2_), LS (_F2_), LS (_F1_)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

 Sprzedaż części i infolinia:
 22 884 65 45

 e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

 iParto Sp.z o.o.
 ul. Szeligowska 48B,
 05-850 Szeligi
 Warszawa Bemowo
 NIP: 5242878832
 Regon: 382151711

www.iparts.pl

 Copyright © Sp. z o.o.
 Wszelkie prawa zastrzeżone

33-0C-C19 ASHIKA Korek chłodnicy ASHIKA 33-0C-C19

Numery OEN	
ASHUKI	0462-0005 , 0462-1050 , 0462-2005 , 0462-6002 , H558-05 , H558-10 , H558-15 , I250-15
ASIAM	3EB0421130 , 45113GA021 , AY300S0900 , PW820414
BBFREDLINE	67TT000 , 67TT003
BLUEPRINT	ADC49901 , ADC49909 , ADG09906 , ADG09909 , ADG09915 , ADG09917 , ADG09922 , ADN19913
DAIHA	16401-87206 , 16401-87512 , 16401-87602 , 16401-87710 , 16401-87711 , 1640187710000 , 1640187712 , 1640187712000 , 26470-00000 , MB222066
GATES	RC122 , RC124 , RC133 , RC229
GOOM	RC-0050
HBJAKOPART	J1540502 , J1540505 , J1545002
HONDA	19045-P36-004 , 19045-PM3-003 , 19045-PM3-004 , 19045-PR3-003 , 19045-PR3-004 , 19045PN3003 , 19102P5TG00 , 19102PN7750 , 19107PN7750 , 19107PN7751 , 19111KE1003
HONGYAN	67TT003
HYUNDAI	25330-33001 , 25330-33101 , 25330-36000 , 2533002000 , 2533017000 , 253301G000 , 2533021000 , 2533024100 , 2533025000 , 253302E001 , 2533033000 , 2533033100 , 253405H000
INFIN	2143050A02 , 214307999A
ISUZU	8-97129572-0 , 8971465160
JAPANPAR	KH-C19
JAPKO	33C19
KAVO PARTS	CRC-1001 , CRC-1002 , CRC-1003
KIA	0K20215205 , 0K20215205A , 0K2C615205 , 0K2C615205A , 0K2FA15205 , 0K30A15205 , 0K30A15205DS , 2533017000 , 2533033001 , 2533039100 , 253303C100 , 253303K000 , 253303Z000

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

33-0C-C19 ASHIKA Korek chłodnicy ASHIKA 33-0C-C19

Numery OEN	
LEXUS	1640150020 , 1640150021 , 1640150070 , 1640150071
MAZDA	0225-10-144 , AY01-15-205 , B303-15-205 , B303-15-205A , B63015205 , D316-15-205 , F807-15-205 , F8B7-15-205 , FEG8-15-205 , FEG815205X , K817-15-205 , N32015205 , N321-15-205 , N326-15-205 , N350-15-205 , N3A1-15-205A , OK202-15-205 , SE01-15-205A , ZZSO-15-205
MDR	MRC-4C19 , MRC-4C30
MERCE	MB356417
MITSUBISHI	1350A730 , MB221855 , MB222066 , MB222066T , MB222336 , MB356417 , MB605277 , MB605277T , MB605340 , MB660171 , MB660701 , MB660735 , MB660735T , MB845036 , MB890520 , MB957124 , MD605277 , ME201828 , ME293966 , ME293973 , ME401395 , ME418239 , MR258647 , MR431454 , MR481217 , MR481218 , MR481252 , MR481267
NIPPARTS	J1540301 , J1540501 , J1540502 , J1540505 , J1540508 , J1543005 , J1543008 , J1545000 , J1545002
NISSA	16401-15210 , 21430-01F00 , 21430-01F01 , 21430-01F02 , 21430-50A02 , 2143001F99 , 214300F000 , 214304B700 , 2143050A00 , 2143050A01 , 2143079901 , 2143079902 , 214307994A , 214307995A , 214307995B , 214307996D , 214307996E , 214307999C , 2143095F0C , 214309C001 , 214309C003
PATRON	P16-0037
PROTO	PW510892
QUINTON HA	FC64
SCANI	45113-GA020 , 45113-GA120 , 45113-KA000 , 45113-TA000 , 745113050 , 745153011 , 745153031
SUBAR	45113GA020 , 45113GA021 , 45113GA022 , 45153AC030 , 74511-3050 , 745113052
SUZUK	00000A00013 , 00000A00440 , 17920-60B20 , 17920-60B21 , 17920-63000 , 17920-70320 , 17920-78000 , 17920-78020 , 17920-78120 , 17920-82000 , 17920-82020 , 17920-83101 , 1792060B20000 , 1792060B21000 , 1792060E10 , 1792080E00 , 1792082000000 , 1792085C00 , 1792085C00000 , 17920M78120 , 91126374
TOYOT	164002300071 , 16401-16010 , 16401-50070 , 16401-50071 , 16401-63010 , 16401-63011 , 16401-64500 , 16401-71010 , 16401-76020 , 16401-76021 , 1640154750 , 1640164501 , 1640173010 , 1640178100 , 17920-78020

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone