

13.0460-3869.2 ATE Klocki hamulcowe - komplet ATE 13.0460-3869.2



image not found or type unknown

Klocki hamulcowe - komplet ATE 13.0460-3869.2

Producent: ATE

Kod produktu: 13.0460-3869.2

Jednostka: komplet

Cena: **193** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Klocki hamulcowe - komplet ATE 13.0460-3869.2 (13.0460-3869.2), firmy **ATE**

Informacje

- Szerokość [mm]: **132,8**
- Wysokość 2 [mm]: **60,0**
- ~~Przygotowany dla wskazania~~ **Nie zużycia**
- ~~Dołączona~~ informacja uzupełniająca: **Z**
- Liczba śrub: **2**
- Oznaczenie kontrolne: **E9 90R-02A1198/3533**
- Wysokość 1 [mm]: **52,5**
- Grubość [mm]: **18,9**
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: **Bez styku zużycia**
- ~~Śruba prowadząca informację hamulcową~~ 2: **Ze**
- System hamulcowy: **Mando**
- Dostępne MAPP-Code:

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

13.0460-3869.2 ATE Klocki hamulcowe - komplet ATE 13.0460-3869.2

Montowane w autach	
Peugeot	308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
	Sprawdź szczegóły

Numery OEN	
ATE	13.0470-3869.2
BOSCH	0 986 494 713
BREMBO	P 61 113
CIFAM	822-982-0
DELPHI	LP2485
FERODO	FDB4823
FTE	BL2770B1
GALFER	B1.G120-1489.2 , G1201489
HELLA	8DB 355 020-771
HELLAPAGID	8DB 355 020-771
ICER	182131-067
JURID	573461J

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

13.0460-3869.2 ATE Klocki hamulcowe - komplet ATE 13.0460-3869.2

Numery OEN	
LPR	05P1770
METELLI	22-0982-0
MIN	MDB3345
NK	221977
PEUGE	16 106 992 80
QUINTON HA	BP1825
SBS	1501221977
TEXTAR	2525001
TRW	GDB1992
VALEO	302155 , 601371
ZIMMERMANN	25250.190.1 , 25250.190.2
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone