



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

D1441 AUTOFREN SEINSA Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1441



Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1441

Producent: AUTOFREN SEINSA

Kod produktu: D1441

Jednostka: szt.

Cena: **18** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1441 (D1441), firmy **AUTOFREN SEINSA**

Informacje

• Średnica [mm]: **22**

• System hamulcowy: **TOKICO**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



D1441 AUTOFREN SEINSA Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1441

| | |
|-----------------------------------|--|
| Mitsubishi | L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) , L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) , L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , L 300 / DELICA II Skrzynia (L03_P) , L 300 / DELICA II Skrzynia (L03_P) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , L 300 / DELICA II Platforma / podwozie (L03_P) , L 300 / DELICA II Platforma / podwozie (L03_P) , L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) , L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) |
| Nissan | ALMERA I Hatchback (N15) , ALMERA I Hatchback (N15) , ALMERA I Hatchback (N15) , ALMERA I (N15) , ALMERA I Hatchback (N15) , ALMERA I Hatchback (N15) , ALMERA I Hatchback (N15) , ALMERA I (N15) , ALMERA I (N15) , ALMERA I (N15) , ALMERA I (N15) , ALMERA I (N15) , ALMERA I (N15) |
| Sprawdź szczegóły | |

| Numery OEM | |
|-----------------------------------|---|
| A.B.S. | 53464 |
| ERT | 200356 |
| FRENKIT | 122030 , 122063 |
| MITSUBISHI | MB928396 |
| NISSA | 46011-1E326 , 46011-58Y26 |
| PBR | K8579 , K8698 |
| SEIKEN | 200-31652 , 200-52831 , SK31651 , SK52831 |
| Sprawdź szczegóły | |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone