

6601-02-3120861P BLIC Osłona silnika BLIC 6601-02-3120861P

Osłona silnika BLIC 6601-02-3120861P

Producent: BLIC

Kod produktu: 6601-02-3120861P

Jednostka: szt.

Cena: **117** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Osłona silnika **BLIC 6601-02-3120861P** (6601-02-3120861P), firmy **BLIC**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Z prawej**
- Data produkcji od: **04.2008**
- Materiał: **PE (polietylen)**
- Rodzaj paliwa: **Benzyna**
- Data produkcji do: **12.2013**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Hyundai

i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

6601-02-3120861P BLIC Osłona silnika BLIC 6601-02-3120861P

Numery OEN	
HYUNDAI	29120-0X000
KLOKKERH	3120796
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone