



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

1 986 A01 255 BOSCH Alternator BOSCH 1 986 A01 255



Alternator BOSCH 1 986 A01 255

Producent: BOSCH

Kod produktu: 1 986 A01 255

Jednostka: szt.

Cena: **740** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Alternator BOSCH 1 986 A01 255 (1 986 A01 255), firmy **BOSCH**

Informacje

- Napięcie [V]: **14**
- Prąd ładowania alternatora [A]: **90**
- Abdajmacowania: **Podwójna dzwignia**
- Rodzaj alternatora: **Nie zawiera pompy podciżnieniowej**
- Wskazówkożęgaż: **Zgodnie z ruchem**
- Klinowy wieloramiowy prawy: **Pasek klinowy / pasek**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Hyundai	ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III (GK) , ACCENT III (MC) , TRAJET (FO) , GETZ (TB) , GETZ (TB) , GETZ (TB) , GETZ (TB) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , TUCSON (JM) , ACCENT III sedan (MC) , ACCENT II sedan (LC) , TUCSON (JM) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III (GK) , ELANTRA III (XD) , HIGHWAY VAN , MATRIX (FC) , COUPE II (GK) , COUPE II (GK) , COUPE II (GK) , COUPE II (GK) , ACCENT III (MC) , TRAJET (FO) , TRAJET (FO) , TRAJET (FO) , GETZ (TB) , GETZ (TB) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , ACCENT III sedan (MC)
Kia	CERATO I sedan (LD) , CERATO I liftback (LD) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , RIO II sedan (JB) , RIO II sedan (JB) , RIO II (JB) , RIO II (JB) , CERATO I sedan (LD) , CERATO I sedan (LD) , CERATO I liftback (LD) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , RIO II (JB)

Sprawdź szczegóły

[Sprawdź szczegóły](#)

BOSCH	0 986 049 191
DELCoremy	DRA4178
HC-PARTS	JA1789IR
HELLA	8EL 738 208-001
HYUNDAI	37300 22650 , 37300 23600 , 3730022650RU
KIA	37300 22650 , 37300 23600 , 3730022650RU
LUCAS_ELEC	LRA02320 , LRA2320
MAG	635 326 02 , MAN2602
VALEO	440104
Sprawdź szczegóły	

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone