



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

H12054BTA BTA Łożysko koła BTA H12054BTA



Łożysko koła BTA H12054BTA

Producent: BTA

Kod produktu: H12054BTA

Jednostka: szt.

Cena: **308** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko koła BTA H12054BTA (H12054BTA), firmy **BTA**

Informacje

- Felga - ilość śrub: **4**
- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia po obydwu stronach**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **30**
- Średnica flanszy [mm]: **139,8**
- Szerokość [mm]: **70**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **74**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Toyota

PRIUS (_W5_) , PRIUS (_W5_) , COROLLA sedan (_E21_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



H12054BTA BTA Łożysko koła BTA H12054BTA

Montowane w autach

Lexus

IS II (_E2_), GS (_S19_), IS C (GSE2_), GS (_S19_), IS II (_E2_), IS II (_E2_), IS II (_E2_), GS (_S19_), GS (_S19_), IS III (_E3_)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEM

BLUEPRINT

ADG 08337

FAG

713 6195 90

NIPPARTS

J4710527

RUV

8416

SKF

VKBA 6807

SNR

R184.57

TOYOT

43560 30 010

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl**Dane spółki****www.iparts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45e-mail: **handlowy@iparts.pl**iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone