



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

H35000BTA BTA Łożysko koła BTA H35000BTA



image not found or type unknown

Łożysko koła BTA H35000BTA

Producent: BTA

Kod produktu: H35000BTA

Jednostka: szt.

Cena: **52** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko koła BTA H35000BTA (H35000BTA), firmy **BTA**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia**
- Lokalizacja w aucie: **Z prawej**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **73,4**
- Szerokość 2 [mm]: **19,6**
- Lokalizacja w aucie: **Z lewej**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **45,2**
- Szerokość [mm]: **19,8**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Mitsubishi	L 300 / DELICA II Autobus (L03_P/G, L0_2P) , PAJERO I (L04_G, L14_G) , PAJERO I (L04_G, L14_G) , PAJERO I (L04_G, L14_G) , PAJERO I Canvas Top (L04_G) , PAJERO I Canvas Top (L04_G) , PAJERO I Canvas Top (L04_G) , PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) , L 300 III Platforma / podwozie (P1_T) , PAJERO SPORT I (K7_ , K9_) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO CLASSIC (V2_W) , PAJERO CLASSIC (V2_W) , L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) , L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L200 (K7_T, K6_T) , L200 (K7_T, K6_T) , PAJERO I (L04_G, L14_G) , L 300 / DELICA II Autobus (L03_P/G, L0_2P) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) , PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) , PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) , PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) , L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , PAJERO I Canvas Top (L04_G) , PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) , PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) , L200 (K7_T, K6_T) , L200 (K7_T, K6_T)
Hyundai	GALLOPER II (JK-01) , GALLOPER II (JK-01) , GALLOPER I , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , GALLOPER II (JK-01) , GALLOPER II (JK-01) , GALLOPER I , GALLOPER I , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP)

Sprawdź szczegóły

Numery OEN	
BENDIX	050720B
EAGLE	MB160670
FLENNOR	FR940173
HYUNDAI	56718-4A400 , MB092749 , MB160670 , MB526395 , MB932726
MITSUBISHI	B296739 , B526395 , MB 092749 , MB 092882 , MB 526395 , MB 932726 , MB296739 , MB922062 , MR112242
OPTIMAL	951284
SPIDAN	27467
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone