

A2C59513875Z CONTINENTAL/VDO Sonda lambda CONTINENTAL/VDO A2C59513875Z



image not found or type unknown

Sonda lambda CONTINENTAL/VDO A2C59513875Z

Producent: CONTINENTAL/VDO

Kod produktu: A2C59513875Z

Jednostka: szt.

Cena: **277** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Sonda lambda CONTINENTAL/VDO A2C59513875Z (A2C59513875Z), firmy **CONTINENTAL/VDO**

Informacje

- Długość [mm]: **375**
- Liczba przewodów: **4**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Hyundai

i30 Kombi (FD) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III (XD) , ELANTRA III (XD) , ELANTRA III (XD) , ELANTRA III (XD) , MATRIX (FC) , COUPE II (GK) , ACCENT III (MC) , COUPE I (RD) , COUPE I (RD) , ACCENT I (X-3) , TUCSON (JM) , ACCENT III sedan (MC) , GETZ (TB) , GETZ (TB) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , ELANTRA III (XD) , ELANTRA III (XD) , MATRIX (FC) , COUPE II (GK) , COUPE II (GK) , COUPE II (GK) , ACCENT III (MC) , i30 (FD) , ACCENT II (LC) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III (XD) , TRAJET (FO) , GETZ (TB) , GETZ (TB) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , TUCSON (JM) , ACCENT III sedan (MC)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

A2C59513875Z CONTINENTAL/VDO Sonda lambda CONTINENTAL/VDO A2C59513875Z

Montowane w autach

Kia

CERATO I sedan (LD) , CERATO I liftback (LD) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , RIO II sedan (JB) , RIO II sedan (JB) , RIO II (JB) , CERATO I sedan (LD) , CERATO I liftback (LD) , RIO II (JB) , SPORTAGE II (JE_ , KM)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numerы OEN

BOSCH

0 258 986 602 , 0 258 986 627 , 0 986 AG2 212 , F 00E 261 080 , F 00E 262 948 , F 00E 263 295

DELPHI

ES20158 , ES20158-11B1

ERA

570021 , 570021A

FACET

10.7290 , 10.7291

FAE

77288

HELLA

6PA 358 066-271

HYUNDAI

39210 22610 , 39210 22620 , 39210 23750 , 39210 23950 , 39210-22610 , 39210-22620 , 39210-23750 , 39210-23950

KIA

39210 22610 , 39210 23750 , 39210 26620 , 39210-22610 , 39210-23750 , 39210-26620

MEATDORIA

81516 , 81516E , 81571

NGK

1952 , 6407 , 90401 , 90830 , 95320 , 96284 , OZA107-KH2

PIERBURG

7.02604.73.0

VALEO

368030

VDO

A2C59513875

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone