

01027755B CORTECO Pierścień uszczelniający wału różnicowego CORTECO 01027755B



Pierścień uszczelniający wału różnicowego CORTECO 01027755B

Producent: CORTECO

Kod produktu: 01027755B

Jednostka: szt.

Cena: **58** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający wału różnicowego CORTECO 01027755B (01027755B), firmy **CORTECO**

Informacje

- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: **45**
- Wysokość 1 [mm]: **10**
- ~~Przebiegielowa~~ przebiegielowa: **Z uszczelką wargową**
- Wysokość 2 [mm]: **14**
- Materiał: **ACM (poliakryl-kauczuk)**
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: **75**
- Lokalizacja w aucie: **Os napędowa**
- Rodzaj gwintu: **Gwint prawoskrętny**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

01027755B CORTECO Pierścień uszczelniający wału różnicowego CORTECO 01027755B

Vw	POLO II (86C, 80)
Land Rover	RANGE ROVER III (L322) , RANGE ROVER III (L322) , RANGE ROVER III (L322) , RANGE ROVER III (L322) , RANGE ROVER III (L322) , RANGE ROVER III (L322) , RANGE ROVER III (L322) , RANGE ROVER III (L322) , RANGE ROVER III (L322) , RANGE ROVER III (L322)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone

[illegible]

01027755B CORTECO Pierścień uszczelniający wału różnicowego CORTECO 01027755B

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN	
AKRON-MALÒ	769PRDA
BMW	31507609535 , 33101214099 , 33121203811 , 33121212461 , 33121214538 , 33127513973
LANDROVER	TBX000100
ZF	.
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone