

## 19034943B CORTECO Pierścień uszczelniający CORTECO 19034943B



### Pierścień uszczelniający CORTECO 19034943B

Producent: CORTECO

Kod produktu: 19034943B

Jednostka: szt.

Cena: **18** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

#### Specyfikacja części

**Pierścień uszczelniający CORTECO 19034943B** (19034943B), firmy **CORTECO**

#### Informacje

- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: **30**
- Wysokość 1 [mm]: **6**
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: **45**
- Materiał: **ACM (poliakryl-kauczuk)**

#### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 19034943B CORTECO Pierścień uszczelniający CORTECO 19034943B

Mitsubishi	L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, LO_2P) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , SPACE WAGON (N3_W, N4_W) , SPACE WAGON (N3_W, N4_W) , STARION (A18_A) , PAJERO I (L04_G, L14_G) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , L 300 III Platforma / podwozie (P1_T) , LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) , L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) , L200 (K7_T, K6_T) , L200 (K7_T, K6_T) , L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) , L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) , L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) , L 300 / DELICA II Skrzynia (LO3_P) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , STARION (A18_A) , STARION (A18_A) , PAJERO I (L04_G, L14_G) , L 300 / DELICA II Platforma / podwozie (LO3_P) , L 300 III Platforma / podwozie (P1_T) , PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) , PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) , L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, LO_2P) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) , L200 (K7_T, K6_T) , L200 (K7_T, K6_T)
Hyundai	SANTAMO

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEM	
HYUNDAI	MD723202
MAZDA	MD723202
MITSUBISHI	MD723202
PAYEN	NJ611

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone