


1.800.017 EPS Włącznik ciśnieniowy oleju EPS 1.800.017



Włącznik ciśnieniowy oleju EPS 1.800.017

Producent: EPS

Seria: Made in Italy - OE Equivalent

Kod produktu: 1.800.017

Jednostka: szt.

Cena: **13** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Włącznik ciśnieniowy oleju EPS 1.800.017 (1.800.017), firmy **EPS**, Seria: **Made in Italy - OE Equivalent**

Informacje

- Cisnienie [bar]: **0**
- Wymiar gwintu: **1/8 GAS**
- Rozmiar klucza: **24**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Ford

RANGER (ER, EQ, R_) , RANGER (ER, EQ, R_) , RANGER (ER, EQ, R_) , RANGER (ET) , RANGER (ER, EQ, R_) , RANGER (ER, EQ, R_) , RANGER (ER, EQ, R_) , RANGER (ER, EQ, R_) , RANGER (ER, EQ, R_) , RANGER (ET)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

1.800.017 EPS Włącznik ciśnieniowy oleju EPS 1.800.017

Montowane w autach

Mazda	<p>3 (BK) , 3 sedan (BK) , 3 sedan (BK) , 2 (DE_ , DH_) , 2 (DE_ , DH_) , 2 (DE_ , DH_) , 2 (DE_ , DH_) , 3 (BL) , 3 (BL) , 626 IV (GE) , 626 III coupe (GD) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 P V (BA) , 626 III Hatchback (GD) , 626 III Hatchback (GD) , 626 III Hatchback (GD) , B-SERIE (UN) , B-SERIE (UN) , 121 I (DA) , 121 I (DA) , 121 II (DB) , 323 C V (BA) , 626 IV Hatchback (GE) , 626 IV Hatchback (GE) , 626 IV Hatchback (GE) , 626 V (GF) , 626 V (GF) , 626 V Hatchback (GF) , 626 V Hatchback (GF) , 626 V Hatchback (GF) , 626 V Station Wagon (GW) , 323 F IV (BG) , 323 F IV (BG) , 323 F IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , MX-5 II (NB) , MX-5 II (NB) , MX-5 II (NB) , DEMIO (DW) , PREMACY (CP) , PREMACY (CP) , PREMACY (CP) , PREMACY (CP) , MPV II (LW) , MPV II (LW) , 3 (BM, BN) , MX-3 (EC) , MX-3 (EC) , MX-5 I (NA) , MX-6 (GE) , MX-6 (GE) , MX-6 (GE) , 6 Station Wagon (GY) , 5 (CR19) , 6 Hatchback (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , 3 sedan (BL) , 3 sedan (BL) , 3 sedan (BL) , XEDOS 6 (CA) , XEDOS 9 (TA) , 121 I (DA) , 323 C V (BA) , 323 F V (BA) , 323 F V (BA) , 323 F V (BA) , 323 III Hatchback (BF) , 626 V Hatchback (GF) , 626 V Hatchback (GF) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 III Hatchback (GD) , B-SERIE (UN) , B-SERIE (UN) , 3 (BL) , 3 sedan (BM_ , BN_) , 626 IV (GE) , 626 IV (GE) , 626 IV (GE) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , BT-50 pick-up (CD, UN) , 6 Hatchback (GH) , 6 Hatchback (GH) , 6 Hatchback (GH) , 6 Hatchback (GH) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 3 (BK) , 3 (BK) , 2 (DE_ , DH_) , 2 (DE_ , DH_) , 2 (DE_ , DH_) , 626 III coupe (GD) , 626 III coupe (GD) , 626 III (GD) , 626 III (GD) , 626 IV Hatchback (GE) , 626 IV Hatchback (GE) , 626 IV Hatchback (GE) , 626 V (GF) , 626 V (GF) , 323 C IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S V (BA) , 323 S V (BA) , 323 III Station Wagon (BW) , 323 III Station Wagon (BW) , 323 F IV (BG) , XEDOS 6 (CA) , XEDOS 6 (CA) , XEDOS 9 (TA) , XEDOS 9 (TA) , XEDOS 9 (TA) , 6 Hatchback (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 sedan (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , 6 Kombi (GH) , CX-7 (ER) , CX-7 (ER) , MX-3 (EC) , MX-5 I (NA) , MX-6 (GE) , MPV I (LV) , MX-5 II (NB) , MX-5 II (NB) , DEMIO (DW) , PREMACY (CP)</p>
Mitsubishi	<p>LANCER IV (C6_A, C7_A) , SPACE WAGON (N3_W, N4_W) , COLT III (C5_A) , COLT IV (CA_A) , COLT III (C5_A) , COLT III (C5_A) , COLT III (C5_A) , PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) , PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) , SPACE WAGON (N3_W, N4_W) , SPACE WAGON (N3_W, N4_W) , SPACE WAGON (N3_W, N4_W) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , LANCER IV (C6_A, C7_A) , PAJERO III (V7_W, V6_W) , PAJERO III (V7_W, V6_W)</p>
Nissan	<p>PATROL GR V Wagon (Y61)</p>
Opel	<p>AGILA (B) (H08) , AGILA (B) (H08) , AGILA (B) (H08) , AGILA (B) (H08) , AGILA (B) (H08) , AGILA (B) (H08)</p>

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

1.800.017 EPS Włącznik ciśnieniowy oleju EPS 1.800.017

Montowane w autach

Hyundai	EQUUS / CENTENNIAL (JS) , i30 Kombi (FD) , ELANTRA IV sedan (HD) , H100 Platforma / podwozie , H100 Platforma / podwozie , LANTRA I (J-1) , LANTRA II Kombi (J-2) , LANTRA II Kombi (J-2) , COUPE I (RD) , COUPE I (RD) , COUPE I (RD) , H-1 Skrzynia (A1) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III (XD) , ELANTRA III (XD) , ELANTRA III (XD) , HIGHWAY VAN , GALLOPER II (JK-01) , GALLOPER II (JK-01) , ACCENT III (MC) , COUPE I (RD) , H100 Autobus (P) , H100 Autobus (P) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , LANTRA II (J-2) , LANTRA II (J-2) , LANTRA II (J-2) , ATOS (MX) , ACCENT sedan (X-3) , ACCENT sedan (X-3) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , PONY / EXCEL sedan (X-2) , PONY / EXCEL sedan (X-2) , PONY / EXCEL sedan (X-2) , PONY / EXCEL sedan (X-2) , SONATA III (Y-3) , PONY sedan (X-1) , H100 Skrzynia , H100 Skrzynia , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , H-1 Platforma / podwozie , H-1 Platforma / podwozie , PORTER Platforma / podwozie , PORTER Skrzynia , TERRACAN (HP) , SANTAMO , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , ACCENT III sedan (MC) , ACCENT I (X-3) , ACCENT I (X-3) , ACCENT I (X-3) , GETZ (TB) , GETZ (TB) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , LANTRA I (J-1) , LANTRA I (J-1) , LANTRA I (J-1) , LANTRA II Kombi (J-2) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , ACCENT II (LC) , H-1 Skrzynia (A1) , H-1 Skrzynia (A1) , H-1 Skrzynia (A1) , H-1 Skrzynia (A1) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III sedan (XD) , ELANTRA III (XD) , ELANTRA III (XD) , ELANTRA III (XD) , GALLOPER II (JK-01) , GALLOPER II (JK-01) , COUPE II (GK) , ACCENT III (MC) , i30 (FD) , H100 Platforma / podwozie , LANTRA II Kombi (J-2) , LANTRA II Kombi (J-2) , LANTRA II Kombi (J-2) , COUPE I (RD) , COUPE I (RD) , H100 Autobus (P) , H100 Autobus (P) , H100 Autobus (P) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , LANTRA II (J-2) , LANTRA II (J-2) , LANTRA II (J-2) , ACCENT sedan (X-3) , ACCENT sedan (X-3) , ACCENT sedan (X-3) , PONY / EXCEL sedan (X-2) , PONY / EXCEL sedan (X-2) , S COUPE (SLC) , S COUPE (SLC) , SONATA II (Y-2) , SONATA II (Y-2) , SONATA III (Y-3) , SONATA III (Y-3) , SONATA III (Y-3) , SONATA III (Y-3) , PONY (X-1) , PONY (X-1) , PONY sedan (X-1) , SONATA IV (EF) , H100 Skrzynia , H100 Skrzynia , TRAJET (FO) , PONY (X-2) , PONY (X-2) , PONY (X-2) , PONY (X-2) , SANTA FÉ I (SM) , SANTAMO , SANTAMO , TERRACAN (HP) , ACCENT I (X-3) , ACCENT I (X-3) . GETZ (TB) , GETZ (TB) , TUCSON (JM) , ACCENT III sedan (MC) , TERRACAN (HP) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , ACCENT II sedan (LC) , TUCSON (JM)
Kia	CARNIVAL II (GQ) , CARNIVAL II (GQ) , CERATO I sedan (LD) , CERATO I liftback (LD) , PREGIO Skrzynia (TB) , JOICE (MTE1P) , MAGENTIS (GD, MS) , K2500 Platforma / podwozie (SD) , PRO CEE'D (ED) , CEE'D liftback (ED) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , RIO II sedan (JB) , RIO II sedan (JB) , RIO II (JB) , RIO II (JB) , PREGIO Autobus , CEE'D SW (ED) , PRO CEE'D (ED) , CARENS II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (FJ) , CERATO I sedan (LD) , CERATO I liftback (LD) , SORENTO I (JC) , SORENTO I (JC) , JOICE (MTE1P) , MAGENTIS (GD, MS) , K2700 (SD) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , RIO II (JB) , PREGIO Skrzynia (TB)
Daewoo	MATIZ (M100, M150) , MATIZ (M100, M150) , MATIZ (M200, M250) , KALOS (KLAS)
Ford Usa	PROBE II (ECP) , PROBE II (ECP)
Acura	INTEGRA liftback , INTEGRA liftback , INTEGRA sedan , INTEGRA sedan , INTEGRA coupe , INTEGRA coupe
Daihatsu	CHARADE III (G100, G101, G102)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM

ACURA	37240-634-671
-------	---------------

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

1.800.017 EPS Włącznik ciśnieniowy oleju EPS 1.800.017

Numery OEN	
ANGLI	1456
BORGW BERU	SPR009 , SPR010 , SPR013
BOSCH	0 986 345 001 , 0 986 345 008 , 0 986 345 017
BREMI	10755/47
CALORSTAT	OS3577
CHEVR	96408134
DAEWOO	37830A82010-000 , 96408134
DAIHA	83530-14030-000 , 83530-87705 , 83530-87705-000
FACET	7.0017
FAE	1161 , 11610 , 11640
FORD USA	2 029 384 , 3 024 539 , 3 600 688 , XM34-9278-BA , XM34-9278-BB
FORD	2 029 384 , 3 024 539 , 3 600 688 , E9BZ-9278-A , XM34-9278-BA , XM34-9278-BB
GM	91 112 377 , 96 052 138 , 96 053 621
HELLA	6ZF 007 392-001
HOLDE	3782082001
HONDA	37240-634-671
HYUNDAI	94610-73011 , 94750-11010 , 94750-11102 , 94750-11110 , 94750-21000 , 94750-21010 , 94750-21020 , 94750-21030 , 94750-42000
INTER	50740 , 50810 , 51110

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

1.800.017 EPS Włącznik ciśnieniowy oleju EPS 1.800.017

Numery OEN	
ISUZU	9-60536-21
KIA	94610-73011 , 94750-21030 , 94750-42000
KW	500 017
LUCAS_ELEC	SOB 807
MARUT	37820-82001
MAZDA	1345-18-501 , B366-18-501 , B367-18-501 , B367-18-501A , B367-18-501B , FS11-18-501A , FS11-18-50X
MITSUBISHI	94750-21010 , 94750-21020 , 94750-21030 , MC840219 , MD001483 , MD017430 , MD021566 , MD021567
NISSA	-78200048-0 , -997245 , 25240-89911
OPEL	47 08 881 , 93193712
QUINTON HA	XOPS15 , XOPS47
SUBAR	37820-82001 , 37820-82002 , 42995-7000 , 82995-6100 , 82995-6101
SUZUK	37820-73000 , 37820-73000-000 , 37820-73001 , 37820-73001-000 , 37820-79600 , 37820-79600-000 , 37820-82000 , 37820-82000-000 , 37820-82001 , 37820-82001-000 , 37820-82002 , 37820-82002-000 , 37820-82003 , 37820-82003-000 , 37820-820P0 , 37820-820P0-000 , 37820M70F00 , 37820M70F00-000 , 37820M82060
TOYOT	83530-10010 , 83530-10020 , 83530-12010 , 83530-12020 , 83530-14010 , 83530-14030 , 83530-28030 , 83530-30030
UNI	GPS 147
VAUXH	93193712
VW	J83 530 140 30

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone