



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown

22 884 65 45



image not found or type unknown

bok@iparts.pl

795-904 FA1 Sprężyna, tłumik FA1 795-904



image not found or type unknown

Sprężyna, tłumik FA1 795-904

Producent: FA1

Kod produktu: 795-904

Jednostka: szt.

Cena: 6 zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Sprężyna, tłumik FA1 795-904 (795-904), firmy **FA1**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Honda	ACCORD VII (CL, CN) , ACCORD VII Tourer (CM, CN) , S2000 (AP) , CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) , CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) , STREAM (RN) , CIVIC VII sedan (ES, ET) , CIVIC VII sedan (ES, ET) , CR-V II (RD_) , CR-V II (RD_) , FR-V (BE) , FR-V (BE) , CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) , CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) , CIVIC VIII sedan (FD, FA) , CR-V III (RE_) , ACCORD VIII Kombi (CW) , CIVIC IX (FK) , ACCORD VII (CL, CN) , ACCORD VII (CL, CN) , ACCORD VII (CL, CN) , ACCORD VIII (CU) , CR-V IV (RM_) , FR-V (BE) , CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) , CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) , CIVIC VIII sedan (FD, FA) , CR-V III (RE_)
Subaru	LEGACY II (BD) , LEGACY I Kombi (BC, BJF) , LEGACY II Kombi (BG) , LEGACY III Kombi (BH) , LEGACY III (BE) , LEGACY IV (BL) , LEGACY IV Kombi (BP) , LEGACY IV Kombi (BP) , LEGACY IV Kombi (BP) , XV (_GP_) , LEGACY I (BC) , FORESTER (SG_) , IMPREZA sedan (GD) , IMPREZA Kombi (GG) , FORESTER (SG_) , FORESTER (SF_) , IMPREZA Kombi (GF) , VIVIO , LEGACY III Kombi (BH) , LEGACY III (BE) , LEGACY I Kombi (BC, BJF) , LEGACY IV (BL) , LEGACY I (BC) , IMPREZA sedan (GC)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



795-904 FA1 Sprężyna, tłumik FA1 795-904

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEM

HONDA	18230SV4000
IMASAF	096012
SUBAR	44044AA000 , 44044AA010
WALKER	81785

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone