

## FT44691 FAST Rolka kierunkowa, prowadząca paska klinowego zębatego FAST FT44691



Rolka kierunkowa, prowadząca paska klinowego zębatego FAST FT44691

Producent: FAST

Kod produktu: FT44691

Jednostka: szt.

Cena: **44** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Rolka kierunkowa, prowadząca paska klinowego zębatego FAST FT44691 (FT44691), firmy **FAST**

### Informacje

- Szerokość [mm]: **26,2**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

<b>Audi</b>	A1 (8X1, 8XK) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , A3 Sportback (8PA) , A3 (8P1) , A3 kabriolet (8P7)
<b>Seat</b>	ALTEA (5P1) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , TOLEDO IV (KG3) , LEON (1P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , TOLEDO IV (KG3) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## FT44691 FAST Rolka kierunkowa, prowadząca paska klinowego zębatego FAST FT44691

### Montowane w autach

<b>Skoda</b>	FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , ROOMSTER (5J7) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID Spaceback (NH1) , YETI (5L) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER Praktik (5J) , OCTAVIA II (1Z3) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545)
<b>Vw</b>	BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI kabriolet (517) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI Variant (AJ5) , CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) , CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , BEETLE (5C1, 5C2) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) , GOLF VI (5K1) , POLO V (6R1, 6C1) , POLO V (6R1, 6C1) , TOURAN (1T3)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEN

<b>FEBI</b>	36982
<b>GATES</b>	T36485
<b>INA</b>	532 0632 10 , F-562879 , F-568238 , F562879 , F568238
<b>IPD</b>	15-3801 , 153801
<b>LORETT</b>	CR 4418 , CR4418
<b>RUV</b>	56377
<b>SKF</b>	VKM 31153 , VKM31153
<b>VW</b>	3F145276

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone