



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

01-4039/4 STD GLYCO Panewki korbowodowe GLYCO 01-4039/4 STD



Panewki korbowodowe GLYCO 01-4039/4 STD

Producent: GLYCO

Kod produktu: 01-4039/4 STD

Jednostka: szt.

Cena: **81** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Panewki korbowodowe GLYCO 01-4039/4 STD (01-4039/4 STD), firmy **GLYCO**

Informacje

- **Podstawowe informacje** / informacja uzupełniająca 2: **Stop aluminiowy na**
- Cecha chemiczna: **Bezołowiowy**
- Wymiar standardowy [STD]:
- Dla średnicy wałka od [mm]: **47,992**
- Do średnicy wałka [mm]: **48,007**
- Szerokość [mm]: **18,42**
- Grubość [mm]: **1,826**
- Średnica obudowy [mm]: **51,687**
- Średnica obudowy od [mm]: **51,666**
- Średnica obudowy [mm]: **51,687**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**01-4039/4 STD GLYCO** Panewki korbowodowe GLYCO 01-4039/4 STD

Mg	MGF (RD) , MGF (RD) , MGF (RD) , MG TF , MG TF , MG TF , MG ZR , MG ZS Hatchback , MG ZT , MG ZT , MG ZT- T , MG ZT- T , MG 6 sedan , MG ZR , MG ZS
Rover	25 I liftback (RF) , 25 I liftback (RF) , 75 I Tourer (RJ) , 75 I Tourer (RJ) , 45 I liftback (RT) , 200 II liftback (RF) , 200 II liftback (RF) , 75 (RJ) , 75 (RJ) , COUPE , 45 I sedan (RT) , 400 Tourer (XW)
Lotus	ELISE , ELISE , ELISE , ELISE
Land Rover	FREELANDER I (L314) , FREELANDER I Soft Top (L314) , FREELANDER I Soft Top (L314) , FREELANDER I (L314)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
FORD	LFB 000 150 , LFB00015030L
KING	CR4208SI
LANDROVER	LFB 000 15030L
ROVER	LFB 000 150
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.plSprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: **handlowy@iparts.pl****Dane spółki**iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711**www.iparts.pl**Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone