



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

530 0512 10 INA Rozrząd - zestaw paska INA 530 0512 10



Rozrząd - zestaw paska INA 530 0512 10

Producent: INA

Kod produktu: 530 0512 10

Jednostka: szt.

Cena: **193** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Rozrząd - zestaw paska INA 530 0512 10 (530 0512 10), firmy **INA**

Informacje

- Liczba zębów 1: **97**
- Szerokość 1 [mm]: **25,00**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Toyota

HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), LAND CRUISER PRADO (J15_), HIACE / COMMUTER V Autobus (TRH2_, KDH2_, LH2_, GDH2_), LAND CRUISER PRADO (J12_), LAND CRUISER PRADO (J12_), HILUX VI pick-up (_N1_), LAND CRUISER 90 (J9_), LAND CRUISER PRADO (J12_), LAND CRUISER PRADO (J12_), LAND CRUISER PRADO (J15_), HILUX VI pick-up (_N1_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**530 0512 10 INA** Rozrząd - zestaw paska INA 530 0512 10

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

BOSCH	1 987 948 190 , 1987948190
CONTI	CT1089K1
DAYCO-AU	KTBA221
GATES-AU	TCK1511
GATES	K015560XS
HUTCHINSON	KH299
LEXUS	13505-0L010 , 13505-67040 , 13505-67041 , 13505-67042 , 135050L010 , 1350567040 , 1350567041 , 1350567042 , 13568-39015 , 13568-39016 , 1356839015 , 1356839016
QUINTON HA	QBK737
RUV	5693970
SCHAEFFLER	530 0512 10 , 530051210
SKF	VKMA91711
SNR	KD469.15 , KD46915
TOYOT	13505-0L010 , 13505-67040 , 13505-67041 , 13505-67042 , 135050L010 , 1350567040 , 1350567041 , 1350567042 , 13568-39015 , 13568-39016 , 1356839015 , 1356839016

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone