



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

LS000182 IPARTS Łącznik stabilizatora IPARTS LS000182



Łącznik stabilizatora IPARTS LS000182

Producent: IPARTS

Kod produktu: LS000182

Jednostka: szt.

Cena: **31** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łącznik stabilizatora IPARTS LS000182 (LS000182), firmy IPARTS

Informacje

- Pręt/Rozpórka: **Drażek skrętny łącznikowy**
- Wymiar gwintu: **M10x1.25**
- Parzyste numery artykułów: **JTS1201**
- Długość [mm]: **229,5**
- Rura o średnicy [mm]: **8**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Hyundai

i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA) , i10 I (PA)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**LS000182 IPARTS** Łącznik stabilizatora IPARTS LS000182

Numery OEN	
BORG BECK	BDL7138
DELPHI	TC2242
FEBI	32066
HBJAKOPART	J4960532
HYUNDAI	54830-0X000
LEMFO	34477 01
METZGER	53027611
MEYLE	28-16 060 0023/HD , 28160600035
MGA	SA8398
MOOG	KI-LS-4883
RTS	97097462
SIDEM	81064
TRISCAN	850043656

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone