



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

PP179 KAMOKA Pompa wspomagania układu kierowniczego KAMOKA PP179



Pompa wspomagania układu kierowniczego KAMOKA PP179

Producent: KAMOKA

Seria: KAMOKA

Kod produktu: PP179

Jednostka: szt.

Cena: **308** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Pompa wspomagania układu kierowniczego **KAMOKA PP179** (PP179), firmy **KAMOKA**, Seria: **KAMOKA**

Informacje

- Tryb pracy: **Hydrauliczny**
- Odstęp adaptera od pompy [mm]: **42**
- Średnica przyłącza przewodu ciśnieniowego [mm]: **16**
- Cisnienie [bar]: **80**
- Średnica przyłącza kolektora ssącego [mm]: **16**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45


e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**PP179 KAMOKA** Pompa wspomagania układu kierowniczego KAMOKA PP179

Numery OEN	
DA SILVA	DP2081
DELCOREMY	DSP486
ERABENELUX	SP8486
LEMFO	14304 , 14304 01 , 28566
LIZARTE	04.05.0110 , 04.05.0112 , 04.11.0105 , 04.11.0300 , 04.15.0010
MAPCO	27830 , 27836 , 27837
MEYLE	114 631 0008 , 114 631 0016
QUINTON HA	QSRPA17
SEAT	028 145 157 D , 028 145 157 DX , 028145157 , 028145157B , 028145157D , 028145157DX , 1L0 145 157 A , 1L0145157A , 357 422 155 B , 357 422 155 F , 357422155F , 6K0 422 154 , 6K0 422 154 X , 6K0422154 , 6K0422154 X
SKODA	028 145 157 D , 028145157 , 028145157B , 028145157D , 028145157DX , 1H0 422 155 E , 357 422 155 B , 357 422 155 F , 357422155F
SPIDAN	53555
TRISCAN	851529604
TRW	JPR109
Test_Bosch	7691.955.117 , 7691.974.113 , 7691.974.113-40
UBD	30230
VAG	028145157 , 028145157D , 028145157DX , 1H0422155C , 28145157C , 357422155F , 6K0422154 , 6K0422154 X
VW	028 145 157 D , 028 145 157 DX , 1H0 422 155 E , 357 422 155 B , 357 422 155 F , 6K0 422 154 , 6K0 422 154 X
ZF PARTS	2856601

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

PP179 KAMOKA Pompa wspomagania układu kierowniczego KAMOKA PP179

Numery OEN

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy [iParts.pl](http://iparts.pl)

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone