

37119 01 LEMFÖRDER Wahacz zawieszenia koła LEMFÖRDER 37119 01



Wahacz zawieszenia koła LEMFÖRDER 37119 01

Producent: LEMFÖRDER

Kod produktu: 37119 01

Jednostka: szt.

Cena: **307** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Wahacz zawieszenia koła LEMFÖRDER 37119 01 (37119 01), firmy LEMFÖRDER

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia**
- Lokalizacja w aucie: **Z lewej**
- Materiał: **Odlew stalowy**
- Lokalizacja w aucie: **Z tyłu**
- Rodzaj wahacza: **Wahacz poprzeczny**
- Parzyste numery artykułów: **37120 01**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

37119 01 LEMFÖRDER Wahacz zawieszenia koła LEMFÖRDER 37119 01

Bmw	X1 (E84) , X1 (E84) , X1 (E84) , X1 (E84) , X1 (E84) , X1 (E84) , X1 (E84) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , X1 (E84) , X1 (E84) , X1 (E84) , X1 (E84) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 (E90)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
BMW BRIL	31 12 6 768 983 , 6 768 983
BMW	31 12 6 768 983 , 6 768 983
FRAP	2959
LEMFO	000 290 017 515-01
OCAP	0392125
ZF	000 249 017 515-01 , 000 290 017 515-02
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty