



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

500 0440 10 LUK Łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0440 10



Łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0440 10

Producent: LUK

Kod produktu: 500 0440 10

Jednostka: komplet

Cena: **73** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0440 10 (500 0440 10), firmy **LUK**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi

A1 (8X1, 8XK), A1 (8X1, 8XK), A1 (8X1, 8XK), A1 Sportback (8XA, 8XF), A3 (8L1), A3 (8L1), A3 (8L1), TT Roadster (8N9), TT Roadster (8N9), TT Roadster (8N9), A2 (8Z0), TT Roadster (8J9), A3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA), A3 (8P1), A3 (8P1), TT (8N3), A3 Sportback (8PA), A3 kabriolet (8P7), A3 kabriolet (8P7), A1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF), A3 (8L1), A3 (8L1), A3 (8L1), A3 (8L1), A3 (8P1), A3 (8P1), A3 (8P1), TT (8N3), TT (8N3), TT (8N3), TT (8N3), TT Roadster (8N9), A2 (8Z0), TT (8J3), A3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA), A3 kabriolet (8P7)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**500 0440 10 LUK** łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0440 10

Montowane w autach

Seat	ALTEA (5P1), ALTEA (5P1), ALTEA (5P1), ALTEA (5P1), LEON (1P1), LEON (1P1), ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA XL (5P5, 5P8), CORDOBA (6K1, 6K2), CORDOBA (6K1, 6K2), LEON (1M1), IBIZA III (6L1), IBIZA III (6L1), IBIZA III (6L1), IBIZA III (6L1), IBIZA III (6L1), CORDOBA (6L2), LEON (1M1), LEON (1M1), IBIZA II (6K1), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), TOLEDO IV (KG3), TOLEDO I (1L2), TOLEDO II (1M2), TOLEDO II (1M2), TOLEDO II (1M2), ALTEA XL (5P5, 5P8), LEON (5F1), LEON ST (5F8), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), CORDOBA (6K1, 6K2), CORDOBA (6K1, 6K2), LEON (1P1), ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA XL (5P5, 5P8), ATECA (KH7, KHP), AROSA (6H1), CORDOBA Vario (6K5), CORDOBA Vario (6K5), CORDOBA (6L2), CORDOBA (6L2), ALTEA (5P1), ALTEA (5P1), LEON (1P1), LEON (1P1), LEON (1P1), LEON (1M1), IBIZA II (6K1), IBIZA II (6K1), IBIZA II (6K1), LEON SC (5F5), TOLEDO III (5P2), TOLEDO III (5P2), TOLEDO III (5P2), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV (6J5, 6P1), TOLEDO I (1L2), TOLEDO I (1L2), TOLEDO II (1M2), TOLEDO II (1M2), TOLEDO IV (KG3), TOLEDO IV (KG3), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
Skoda	OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA I Combi (1U5), OCTAVIA I Combi (1U5), OCTAVIA I Combi (1U5), OCTAVIA I Combi (1U5), FABIA I (6Y2), FABIA I (6Y2), FABIA I Combi (6Y5), FABIA I Combi (6Y5), FABIA I sedan (6Y3), FABIA I sedan (6Y3), FABIA I sedan (6Y3), FABIA II (542), FABIA II (542), FABIA II (542), FABIA II (542), OCTAVIA I Combi (1U5), OCTAVIA II (1Z3), FABIA II Combi (545), FABIA II Combi (545), SUPERB II Kombi (3T5), OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), ROOMSTER (5J7), ROOMSTER Praktik (5J), ROOMSTER Praktik (5J), SUPERB II (3T4), SUPERB II (3T4), YETI (5L), RAPID Spaceback (NH1), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA I (1U2), YETI (5L), SUPERB II Kombi (3T5), SUPERB II Kombi (3T5), SUPERB II Kombi (3T5), RAPID (NH3, NK3, NK6), RAPID (NH3, NK3, NK6), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II Combi (1Z5), ROOMSTER (5J7), ROOMSTER (5J7), ROOMSTER (5J7), ROOMSTER (5J7), ROOMSTER Praktik (5J), SUPERB II (3T4), SUPERB II (3T4), FABIA I (6Y2), FABIA I Combi (6Y5), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA I Combi (1U5), OCTAVIA I Combi (1U5), OCTAVIA I Combi (1U5), OCTAVIA I Combi (1U5), OCTAVIA I Combi (1U5), FABIA II (542), FABIA II (542), FABIA II Combi (545), FABIA II Combi (545), FABIA II Combi (545), FABIA II Combi (545), RAPID (NH3, NK3, NK6), OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), KAROQ (NU7, ND7), RAPID Spaceback (NH1), RAPID Spaceback (NH1)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**500 0440 10 LUK** łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0440 10

Montowane w autach

Jeep GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) , GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) , GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AUDI	02A 141 165 A , 02A 141 165 B , 02A 141 165 D , 02A 141 165 E , 02A 141 165 G , 02A 141 165 M , 02A141165A , 02A141165B , 02A141165D , 02A141165E , 02A141165G , 02A141165M
BORG BECK	HD 05693 , HD 5693 , HD05693 , HD5693 , L 810 , L810
FEBI	26524
INA	F-110391.1 , F-209016.5 , F-217376 , F-218230 , F-556453 , F-578452 , F1103911 , F2090165 , F217376 , F218230 , F556453 , F578452
LEMFO	1442601
LORETT	CR 1237 , CR1237
LUK	F-578452.AL-HLA-AM#N , F578452ALHLAAMN
QUINTON HA	CCT408
RUV	1411
SACHS	3151 000 388 , 3151 180 131 , 3151 180 231 , 3151000388 , 3151180131 , 3151180231
SEAT	02A 141 165 B , 02A 141 165 G , 02A 141 165 M , 02A141165B , 02A141165G , 02A141165M
SKF	445269 BC , 445269 EC , 445269BC , 445269EC , N4178 , VKC 2241 , VKC2241
SKODA	02A 141 165 A , 02A 141 165 B , 02A 141 165 D , 02A 141 165 E , 02A 141 165 G , 02A 141 165 M , 02A141165A , 02A141165B , 02A141165D , 02A141165E , 02A141165G , 02A141165M
TRIPLEFIVE	MBI-28270 , MBI28270 , N 8031 , N8031

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

500 0440 10 LUK łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0440 10

Numery OEN	
VALEO	804005 , R238
VW FAW	02A 141 165 M , 02A141165M
VW SVW	02A 141 165 M , 02A141165M
VW	02A 141 165 A , 02A 141 165 B , 02A 141 165 D , 02A 141 165 E , 02A 141 165 G , 02A 141 165 M , 02A141165A , 02A141165B , 02A141165D , 02A141165E , 02A141165G , 02A141165M
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone