



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.p

37-14 631 0001 MEYLE Pompa wspomagania układu kierowniczego MEYLE 37-14 631 0001



Pompa wspomagania układu kierowniczego MEYLE 37-14 631 0001

Producent: MEYLE

Kod produktu: 37-14 631 0001

Jednostka: szt.

Cena: **558** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Pompa wspomagania układu kierowniczego MEYLE 37-14 631 0001 (37-14 631 0001), firmy **MEYLE**

Informacje

- Tryb pracy: **Hydrauliczny**
- Ilość żeber: **3**
- Ilość montowana w aucie: **1**
- Ciśnienie pracy [bar]: **90**
- Nowa część bez depozytu:

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Hyundai

TUCSON (JM) , TUCSON (JM)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



37-14 631 0001 MEYLE Pompa wspomagania układu kierowniczego MEYLE 37-14 631 0001

Montowane w autach

Kia	SPORTAGE II (JE_, KM) , SPORTAGE II (JE_, KM)
-----	---

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

DRI	715520865
ELSTOCK	15-0865
ERABENELUX	SP85084
HYUNDAI	57100-2E000
KIA	57100 2E000
LIZARTE	04.76.0608-1
RIDEX	12H0164
SHAFTEC	HP1920
SPIDAN	54951
Stark	SKHP-0540164

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone