



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

207076 NISSENS Czujnik temperatury płynu chłodzącego NISSENS 207076



Czujnik temperatury płynu chłodzącego NISSENS 207076

Producent: NISSENS

Kod produktu: 207076

Jednostka: szt.

Cena: **38** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik temperatury płynu chłodzącego NISSENS 207076 (207076), firmy NISSENS

Informacje

- Ilość biegunów: 2
- Wymiar gwintu: **M12x1,5**
- Kształt obudowy wtyczki: **Prostokątny**
- Wersja: **Male**
- Rozmiar klucza: **HEX 19**
- Rodzaj czujnika: **Czujnik NTC**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Citroën

JUMPY (U6U_) , JUMPY Skrzynia (BS_, BT_, BY_, BZ_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**207076 NISSENS Czujnik temperatury płynu chłodzącego NISSENS 207076**

| Montowane w autach | |
|--------------------|--|
| Honda | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF), ACCORD VI Hatchback (CH, CL), ACCORD VI (CK, CG, CH, CF), ACCORD VI (CK, CG, CH, CF), ACCORD VI Hatchback (CH, CL), CIVIC VI Aerodeck (MB, MC), CIVIC VI Fastback (MA, MB), CIVIC VI Fastback (MA, MB), CIVIC VI Fastback (MA, MB), CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) |
| Mg | MG ZR, MG ZR, MG ZS, MG ZS, MG ZS Hatchback, MG ZS Hatchback |
| Opel | VECTRA B Kombi (J96), VECTRA B Kombi (J96), VECTRA B Kombi (J96), VECTRA B Kombi (J96), SINTRA (APV), TIGRA (S93), VECTRA B (J96), VECTRA B (J96), VECTRA B (J96), VECTRA B liftback (J96), VECTRA B liftback (J96), VECTRA B liftback (J96), TIGRA (S93), TIGRA (S93), TIGRA (S93), VECTRA B Kombi (J96), VECTRA B Kombi (J96), VECTRA B (J96), VECTRA B (J96), VECTRA B (J96), VECTRA B liftback (J96), VECTRA B liftback (J96), VECTRA B liftback (J96) |
| Rover | 45 I sedan (RT), 400 II liftback (RT), 400 II liftback (RT), 45 I liftback (RT), 400 II (RT), 200 II liftback (RF), 200 II liftback (RF), 400 II (RT), STREETWISE liftback, 45 I liftback (RT), 25 I liftback (RF), 25 I liftback (RF), 45 I sedan (RT) |
| Toyota | AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), CAMRY (_V2_), AVENSIS Liftback (_T22_), AVENSIS Liftback (_T22_), CAMRY sedan (_V3_), AVENSIS sedan (_T25_), AVENSIS sedan (_T25_), AVENSIS sedan (_T25_), AVENSIS sedan (_T25_), AVENSIS Kombi (_T25_), AVENSIS Kombi (_T25_), AVENSIS (_T25_), AVENSIS (_T25_), CELICA coupe (_T23_), CELICA coupe (_T23_), PREVIA II (_R3_), PREVIA II (_R3_), PRIUS sedan (_W1_), COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_), COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA sedan (_E12_), COROLLA sedan (_E12_), COROLLA sedan (_E12_), COROLLA Kombi (_E12_), COROLLA Kombi (_E12_), COROLLA Kombi (_E12_), LAND CRUISER PRADO (_J12_), 4 RUNNER III (_N18_), 4 RUNNER III (_N18_), LAND CRUISER 100 (_J1_), COROLLA Kombi (_E11_), COROLLA Kombi (_E11_), PICNIC (_XM1_), COROLLA (_E11_), COROLLA Liftback (_E11_), COROLLA Compact (_E11_), HILUX VI pick-up (_N1_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Liftback (_T22_), AVENSIS Liftback (_T22_), AVENSIS Liftback (_T22_), AVENSIS Liftback (_T22_), AVENSIS Liftback (_T22_), AVENSIS Liftback (_T22_), AVENSIS VERSO (_M2_), AVENSIS VERSO (_M2_), AVENSIS sedan (_T25_), AVENSIS Kombi (_T25_), AVENSIS Kombi (_T25_), AVENSIS Kombi (_T25_), AVENSIS (_T25_), AVENSIS (_T25_), AVENSIS (_T25_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AURIS (_E15_), LAND CRUISER 90 (_J9_), LAND CRUISER 90 (_J9_), LAND CRUISER 90 (_J9_), COROLLA (_E11_), COROLLA (_E11_), COROLLA (_E11_), COROLLA Liftback (_E11_), COROLLA Liftback (_E11_), COROLLA Compact (_E11_), COROLLA Compact (_E11_), COROLLA Kombi (_E11_), COROLLA Kombi (_E11_), YARIS (_P1_), YARIS VERSO (_P2_), RAV 4 II (_A2_), COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA sedan (_E12_), COROLLA Kombi (_E12_), COROLLA Verso (_E12_), COROLLA Verso (_E12_), COROLLA Verso (_E12_), LAND CRUISER PRADO (_J12_), LAND CRUISER PRADO (_J12_), COROLLA sedan (_E15_), HILUX VI pick-up (_N1_) |
| Hyundai | LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), COUPE I (RD), COUPE I (RD), COUPE I (RD), COUPE I (RD), COUPE I (RD), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), ACCENT sedan (X-3), ACCENT sedan (X-3), ACCENT I (X-3), ACCENT I (X-3), ACCENT I (X-3), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), COUPE I (RD), COUPE I (RD), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), ACCENT sedan (X-3), ACCENT sedan (X-3), ACCENT I (X-3) |
| Lexus | RX (MCU15), RX (_U3_), IS SportCross (_E1_), IS I (_E1_), RX (MCU15), RX (_U3_), RX (_U3_) |
| Peugeot | EXPERT Platforma / podwozie (223), EXPERT (224_), EXPERT Skrzynia (222) |
| Vw | CADDY II pick-up (9U7) |

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Dane spółki

www.iparts.plSprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**207076 NISSENS** Czujnik temperatury płynu chłodzącego NISSENS 207076

| Numery OEN | |
|---------------|---|
| ALFA | 1953211010 , 195321101000 , 1953211010000 , 19532110100000 , 5972332 , 60513205 , 605132050 , 60523383 , 60800167 , 9946866 |
| AUDI | 004435008 , 025906041 , 026906161 , 6U0919501 , SE021947000E , X03952640 |
| BMW | 13621099966 , 13621284397 , 13621401945 , 13621709966 , 13621709967 |
| BOSCH | 0 280 130 026 |
| CALORSTAT | WS2580 , WS2583 , WS2587 , WS2589 , WS2691 , WS3130 |
| CHEVR | 93358883 |
| CITRO | 024246 , 133857 , 19532110100000 , 24246 , 91040370 , 91414549 , 91514549 |
| CSV ELECTR | CST9577 |
| DACIA | 6000581611 , 6001538842 |
| DAEWOO | 0280130026 |
| DELPHI | TS1023912B1 , TS10250 , WC10033 |
| ERA | 330116 |
| FACET | 73127 , 73128 , 73143 |
| FEBI | 17695 |
| FERRA | 125769 |
| FIAT | 19532110100000 , 30523666 , 4393601 , 46125769 , 5972332 , 60513205 , 60800167 , 60808142 , 7770239 , 98424793 |
| FISPA | 82577 |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**207076 NISSENS** Czujnik temperatury płynu chłodzącego NISSENS 207076

| Numery OEN | |
|------------|--|
| FORD | 1207003 , 1C1R7H141AA |
| HELLA | 6PT009309291 |
| HONDA | 37870P5TG00 , 37870PDFE00 , 37870PDFE01 |
| HYUNDAI | 3922022000 , 3922022010 , 3922022020 |
| IRISB | 098424793 |
| ISUZU | 8942058660 |
| IVECO | 98424793 |
| KIA | 0K73718840 , 3922022000 , 3922022020 |
| LANCIA | 125769 , 19532110100000 , 60808142 |
| LEXUS | 8942205020 |
| MAHLE | TSE12 |
| MG | ERR2081 |
| MITSUBISHI | AW311467 |
| NRF | 727011 , 727034 , 727117 |
| OPEL | 1338444 , 1338451 , 1338458 , 4503132 , 6238317 , 8983631 , 90018835 , 90080939 , 90410792 , 90510183 , 92017805 , 93358883 , 9357021 , 94205866 |
| PEUGE | 024246 , 19532110100000 , 91040370 , 91414549 |
| PORSC | 94460612500 , 9966062239A |
| RENAU | 6000581611 , 6001538842 , 7700267388 , 7702218698 |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**207076 NISSENS** Czujnik temperatury płynu chłodzącego NISSENS 207076

| Numery OEN | |
|------------|---|
| ROLLS | UE71610 |
| ROVER | ERR2081 , GTR204 |
| SAAB | 4503132 , 4770228 , 92017805 , 935702 , 9357021 |
| SEAT | 004435008 , 025906041 , 02690616112 , 1953211000 , 2590604041 , 25906041 , 2690616112 , 5972332332 , 6U0919501 , SE021947000 , SE021947000E |
| SKODA | 004435008 , 025906041 , 02690616112 , 1953211000 , 25906041 , 2690616112 , 5972332332 , 6U0919501 , 6U09195501 , 6U0919501 , SE021947000E |
| TALBO | 9141454980 , 9151454980 , A51454980 |
| TOPRAN | 202328 |
| TOYOT | 8942205010 , 8942205020 |
| VALEO | 700015 , 700019 , 700021 , 700038 |
| VAUXH | 90410792 , 90510183 |
| VEMO | V20720454 |
| VOLVO | 1332396 , 13323969 |
| VW | 000395264 , 004435008 , 025906041 , 026906161 , 1953211000 , 2590604041 , 25906041 , 2690616112 , 5972332332 , 6U0919501 , 6U0919550 , SE021947000E , X03952640 |

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone