



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## ECP-HY-008 NTY Czujnik pozycji wałka rozrzędu NTY ECP-HY-008



### Czujnik pozycji wałka rozrzędu NTY ECP-HY-008

Producent: NTY

Kod produktu: ECP-HY-008

Jednostka: szt.

Cena: **47** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

### Specyfikacja części

Czujnik pozycji wałka rozrzędu NTY ECP-HY-008 (ECP-HY-008), firmy **NTY**

### Informacje

- Ciężar netto [g]: **20**
- Numer seryjny: **ECP-HY-008**

### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Hyundai

GRANDEUR (HG) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SONATA V (NF) , SANTA FÉ II (CM) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , GENESIS coupe , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , GENESIS coupe , GENESIS coupe , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SANTA FÉ II (CM) , SONATA VI (YF) , SONATA V (NF) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**ECP-HY-008 NTY** Czujnik pozycji wałka rozrzędu NTY ECP-HY-008

## Montowane w autach

Kia	CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , MAGENTIS (MG) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , CERATO II sedan (TD) , SORENTO II (XM) , SORENTO II (XM) , SORENTO II (XM) , SORENTO III (UM) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , MAGENTIS (MG) , OPTIMA (FSGDS6B) , SORENTO II (XM) , SORENTO II (XM) , CERATO II sedan (TD) , SORENTO II (XM) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SORENTO III (UM)
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

## Numery OEN

BBT	CSS1600
BLUEPRINT	ADG07257
ERA	550556 , 550556A
FISPA	83.3038 , 83.3086
HBJAKOPART	J5630303
HOFFER	7517735 , 7517782
HYUNDAI	3935025000 , 3935025010
KIA	3935025000 , 3935025010
MAG	600000000000 , 600000176960 , 6E+11
MEATDORIA	87735 , 87782
NGK	81245 , CHN3-V246
SIDAT	83.3038 , 83.3086
VEMO	V52 72 0156
WE PARTS	410570668 , 410570828

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

## ECP-HY-008 NTY Czujnik pozycji wałka rozrzędu NTY ECP-HY-008

Numery OEN

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone