

## HCA-MZ-018 NTY Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) NTY HCA-MZ-018



Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) NTY HCA-MZ-018

Producent: NTY

Kod produktu: HCA-MZ-018

Jednostka: szt.

Cena: **31** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) NTY HCA-MZ-018 (HCA-MZ-018), firmy **NTY**

#### Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna**
- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna strona lewa**
- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna strona prawa**
- Numer seryjny: **HCA-MZ-018**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**Sklep internetowy iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## **HCA-MZ-018 NTY** Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) NTY HCA-MZ-018

Sprawdź szczegóły

Numery OEN

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

## **HCA-MZ-018 NTY Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) NTY HCA-MZ-018**

<b>ATE</b>	24.0711-6220.3
<b>DELPHI</b>	SS20103
<b>FORD</b>	1223622 , 1225843 , 1481190 , 1531487 , 3M5T-2B372-BB , 3M5T-2B372-BC , 3M5T-2B372-BD
<b>HELLA</b>	6PU 010 039-081
<b>MAZDA</b>	BP4K-43-711A , BP4K-43-711B
<b>TRW</b>	GBS2169
<b>VOLVO</b>	30648986 , 30793635

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**Sklep internetowy iParts.pl**Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: **handlowy@iparts.pl****Dane spółki**iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711**www.iparts.pl**Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone