

713 6195 10 SCHAEFFLER FAG Łożysko koła SCHAEFFLER FAG 713 6195 10

image not found or type unknown

Łożysko koła SCHAEFFLER FAG 713 6195 10

Producent: SCHAEFFLER FAG

Kod produktu: 713 6195 10

Jednostka: szt.

Cena: **80** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Łożysko koła **SCHAEFFLER FAG 713 6195 10** (713 6195 10), firmy **SCHAEFFLER FAG**

Informacje

- ~~Aktualizacja~~ **Aktualizacja** uzupełniająca: **Fotografia odpowiada**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **38,00**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **70,00**
- Szerokość [mm]: **37,00**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

713 6195 10 SCHAEFFLER FAG łożysko koła SCHAEFFLER FAG 713 6195 10

Hyundai	LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), COUPE I (RD), COUPE I (RD), COUPE I (RD), COUPE I (RD), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), ATOS (MX), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), i10 I (PA), i10 I (PA), i10 I (PA), i10 I (PA), i10 I (PA), i20 I (PB, PBT), i20 I (PB, PBT), i20 I (PB, PBT), i20 I (PB, PBT), i20 I (PB, PBT), i20 I (PB, PBT), i20 I (PB, PBT), ACCENT III (MC), ACCENT III (MC), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), ACCENT II sedan (LC), ACCENT II sedan (LC), ACCENT II sedan (LC), ACCENT III sedan (MC), ACCENT II sedan (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT II (LC), ACCENT III (MC), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), COUPE I (RD), COUPE I (RD), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), ATOS (MX), ATOS (MX), i10 I (PA), i10 I (PA), i10 I (PA), i10 I (PA), i20 I (PB, PBT), i20 I (PB, PBT), i20 I (PB, PBT), i20 I (PB, PBT), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), GETZ (TB), ACCENT II sedan (LC), ACCENT II sedan (LC), ACCENT II sedan (LC), ACCENT II sedan (LC), ACCENT III sedan (MC), ACCENT III sedan (MC)
Kia	RIO II sedan (JB), RIO II sedan (JB), RIO II sedan (JB), RIO II (JB), PICANTO (SA), PICANTO (SA), PICANTO (SA), PICANTO (SA), PICANTO (SA), RIO II (JB), RIO II (JB)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
FERODO	510055
HBKOPART	J4700504
HYUNDAI	51720-02000, 51720-1C000, 51720-29100, 51720-29150, 51720-29300, 51720-29400, 5172002000, 517201C000, 5172029100, 5172029150, 5172029300, 5172029400
IPD	30-1951, 301951
KIA	51720-02000, 51720-25000, 5172002000, 5172025000
KLOTZ	19/51, 1951
MS MOTORS	366 0131
Omnicraft	2466602, KAMJ-1K018-ASAA, KAMJ1K018ASAA
RUV	8405
SCHAEFFLER	713 6195 10, 713619510
SKF	VKBA 3907, VKBA 7545, VKBA3907, VKBA7545

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

713 6195 10 SCHAEFFLER FAG Łożysko koła SCHAEFFLER FAG 713 6195 10

Numery OEN	
SNR	R184.05 , R18405
TIMKEN	510055
TMK	TM51720-02000 , TM5172002000
TRIPLEFIVE	366 0131 , 3660131 , FD015361A0 , WE60873
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone