



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

3108 SCHRADER Czujnik ciśnienia w oponach SCHRADER 3108



Czujnik ciśnienia w oponach SCHRADER 3108

Producent: SCHRADER

Kod produktu: 3108

Jednostka: szt.

Cena: **106** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik ciśnienia w oponach SCHRADER 3108 (3108), firmy SCHRADER

Informacje

- Zakres częstotliwości [MHz]: **433**
- Litera rozpoznawcza: **3108**
- ~~250~~uszczalna prędkość maksymalna [km/h]:
- Oznaczenie kontrolne: **CE**
- Moment dokrecenia [Nm]: **6**
- Moment dokrecenia [Nm]: **8**
- Materiał trzonka zaworu: **Aluminium**
- ~~W~~ystem uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Z**
- ~~Az~~ypełniania / Zaworoforniacja
- ~~W~~pisana w opisie **Do pojazdów z systemem kontroli**
- Specyfikacje asortymentowa: **Przykręcany**
- Kolor zaworu: **Srebrny**
- Kolor obudowy: **Czarny/biały**
- Kolor obudowy: **Czarny**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



3108 SCHRADER Czujnik ciśnienia w oponach SCHRADER 3108

Numery OEN	
FERRA	053220701702 , 13M1179CP.02 , 2N0907251 , 2N0907251A , 314818 , 329085 , 36106798872 , 36106874830 , 36106890964 , 5Q0907275 , 5Q0907275B , 9A790727502 , 9J1907275
LAMBO	053220701702 , 13M1179CP.02 , 2N0907251 , 2N0907251A , 314818 , 329085 , 36106798872 , 36106874830 , 36106890964 , 5Q0907275 , 5Q0907275B , 9A790727502 , 9J1907275
MCLAREN	2N0907251 , 2N0907251A , 314818 , 329085 , 36106798872 , 36106874830 , 36106890964 , 5Q0907275 , 5Q0907275B , 9A790727502 , 9J1907275
MINI	053220701702 , 13M1179CP.02 , 2N0907251 , 2N0907251A , 314818 , 329085 , 36106798872 , 36106874830 , 36106890964 , 5Q0907275 , 5Q0907275B , 9A790727502 , 9J1907275
PORSC	053220701702 , 13M1179CP.02 , 2N0907251 , 2N0907251A , 314818 , 329085 , 36106798872 , 36106874830 , 36106890964 , 5Q0907275 , 5Q0907275B , 9A790727502 , 9J1907275
SKODA	053220701702 , 13M1179CP.02 , 2N0907251 , 2N0907251A , 314818 , 329085 , 36106798872 , 36106874830 , 36106890964 , 5Q0907275 , 5Q0907275B , 9A790727502 , 9J1907275
VW	053220701702 , 13M1179CP.02 , 2N0907251 , 2N0907251A , 314818 , 329085 , 36106798872 , 36106874830 , 36106890964 , 5Q0907275 , 5Q0907275B , 9A790727502 , 9J1907275

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone