



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

VKBA 3682 SKF Łożysko koła SKF VKBA 3682



Łożysko koła SKF VKBA 3682

Producent: SKF

Kod produktu: VKBA 3682

Jednostka: szt.

Cena: **104** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko koła SKF VKBA 3682 (VKBA 3682), firmy **SKF**

Informacje

- Szerokość [mm]: **37**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **42**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **75**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Bmw	Z4 Roadster (E89) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 coupe (E82) , 1 coupe (E82) , 1 coupe (E82) , 1 coupe (E82) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 kabriolet (E88) , 1 kabriolet (E88) , 1 kabriolet (E88) , 1 kabriolet (E88) , 1 kabriolet (E88) , 1 kabriolet (E88) , Z4 Roadster (E89) , Z4 Roadster (E89) , Z4 Roadster (E89) , Z4 Roadster (E89) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , Z4 Roadster (E85) , Z4 Roadster (E85) , Z4 Roadster (E85) , 3 kabriolet (E93) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 (E81) , 1 coupe (E82) , 1 coupe (E82) , 1 coupe (E82) , 1 coupe (E82) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 (E87) , 1 kabriolet (E88) , 1 kabriolet (E88) , 1 kabriolet (E88) , 1 kabriolet (E88) , Z4 Roadster (E85) , Z4 Roadster (E85) , Z4 Roadster (E85) , Z4 Roadster (E85) , Z4 Roadster (E85) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , Z4 coupe (E86) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , Z4 Roadster (E89) , Z4 Roadster (E89) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , Z4 Roadster (E89) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 kabriolet (E93) , 3 kabriolet (E93) , 3 kabriolet (E93)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
A.B.S.	201017
BMW BRIL	33 41 6 762 317
BMW	33 41 6 762 317
DAYCO	KWD1065
FAG	713 6493 90
FEBI	26309 , 26310
METZGER	WM 2072
OPTIMAL	502629
QUINTON HA	QWB1363
RUV	5041
SBS	1401761519 , 761519

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

VKBA 3682 SKF Łożysko koła SKF VKBA 3682

Numery OEN	
SNR	R150.41
SPIDAN	26316
TRISCAN	8530 11223 , 853011223
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone