

VKBA 6535 SKF Łożysko koła SKF VKBA 6535



image not found or type unknown

Łożysko koła SKF VKBA 6535

Producent: SKF

Kod produktu: VKBA 6535

Jednostka: szt.

Cena: **676** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Łożysko koła SKF VKBA 6535 (VKBA 6535), firmy **SKF**

Informacje

- Średnica flanszy [mm]: **161,7**
- Felga - ilość śrub: **5**
- **ABS** - kształt uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Ze zintegrowanym czujnikiem**

Opinie o produkcji



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Chrysler	GRAND VOYAGER V (RT) , GRAND VOYAGER V (RT)
Lancia	VOYAGER nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (404_) , VOYAGER nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (404_) , VOYAGER nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (404_) , VOYAGER nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (404_) , VOYAGER nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (404_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

VKBA 6535 SKF łożysko koła SKF VKBA 6535

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEM

CHRYSLER	5154 198AB , 5154 198AC , 5154 198AD
DODGE	5154 198AC
FIAT	K05154198AC , K05154198AD , K68184746AA , K68184746AB , K68184746AC , K68184746AD
LANCIA	K05154198AC , K05154198AD , K68184746AA , K68184746AB , K68184746AC , K68184746AD
OPTIMAL	992880

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone