



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

VKBA 6906 SKF Łożysko koła SKF VKBA 6906



Łożysko koła SKF VKBA 6906

Producent: SKF

Kod produktu: VKBA 6906

Jednostka: szt.

Cena: **341** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko koła SKF VKBA 6906 (VKBA 6906), firmy **SKF**

Informacje

- Szerokość [mm]: **51**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **96**
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Z uszczelniaczem wału**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **54**
- Felga - ilość śrub: **4**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Toyota	LAND CRUISER PRADO (J12_) , LAND CRUISER PRADO (J15_) , LAND CRUISER PRADO (J15_) , LAND CRUISER PRADO (J15_) , LAND CRUISER PRADO (J15_) , FJ CRUISER (GSJ1_) , FJ CRUISER (GSJ1_) , HILUX VIII pick-up (_N1_) , LAND CRUISER PRADO (J12_) , LAND CRUISER PRADO (J12_) , LAND CRUISER PRADO (J12_) , LAND CRUISER PRADO (J12_) , LAND CRUISER PRADO (J15_) , LAND CRUISER PRADO (J15_) , LAND CRUISER PRADO (J15_) , LAND CRUISER PRADO (J15_) , LAND CRUISER PRADO (J15_) , HILUX VIII pick-up (_N1_) , HILUX VIII pick-up (_N1_) , HILUX VIII pick-up (_N1_) , FJ CRUISER (GSJ1_) , FJ CRUISER (GSJ1_)
Lexus	GX (J12_) , GX (J12_) , GX (URJ15_ GRJ15_) , GX (URJ15_ GRJ15_)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
A.B.S.	201216
BLUEPRINT	ADT38249
DAYCO	KWD1481
FAG	713 6212 40
GSP	9254003 , 9254003K
HBJAKOPART	J4702055
KAVO PARTS	WBK-9042
LEXUS	43570-60010 , 43570-60011
NIPPARTS	N4702047
OPTIMAL	981887
RUV	6900
SNR	R141.18
TOYOT	43570-60010 , 43570-60011 , 90366-F0002 , 90366-T0061

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi **nr 1**



22 884 65 45



bok@iparts.p

VKBA 6906 SKF łożysko koła SKF VKBA 6906

Numery OEN

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone