



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

VKBA 7539 SKF Łożysko koła SKF VKBA 7539



Łożysko koła SKF VKBA 7539

Producent: SKF

Kod produktu: VKBA 7539

Jednostka: komplet

Cena: **525** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko koła SKF VKBA 7539 (VKBA 7539), firmy **SKF**

Informacje

- Szerokość [mm]: **61**
- Średnica flanszy [mm]: **152**
- Felga - ilość śrub: **5**
- ABS** / uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Ze zintegrowanym czujnikiem**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Honda

ACCORD VIII (CU) , ACCORD VIII Kombi (CW) , ACCORD VIII Kombi (CW) , ACCORD VIII Kombi (CW) , ACCORD VIII Kombi (CW) , ACCORD VIII (CU) ,
ACCORD VIII (CU) , ACCORD VIII (CU) , ACCORD VIII Kombi (CW)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi **nr 1**



22 884 65 45



bok@iparts.p

VKBA 7539 SKF Łożysko koła SKF VKBA 7539

Numery OEM	
A.B.S.	201524
FAG	713 6270 80
FEBI	45848
HONDA	42200-TL0-G51
KAVO PARTS	WBH-2057
SNR	R174.87
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone