



image not available

not found or type u
bok@iparts.p

image not found or type unknown

image not found

Image not found or type unknown



image not found or type unknown

Hyundai	ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , GRANDEUR (HG) , SONATA VI (YF) , SONATA VI (YF) , SONATA VI (YF) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH)
---------	--

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



VKBA 7759 SKF Łożysko koła SKF VKBA 7759

Montowane w autach

Kia

OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , CARENS IV , CARENS IV , CARENS IV , OPTIMA (FSGDS6B) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , CARENS IV , CARENS IV , CARENS IV , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEM

DAYCO

KWD1291

FAG

713 6268 20

HBKAPART

J4700325

HYUNDAI BJ

51720-3S100

HYUNDAI

51720-3S100

KIA DYK

51720-3S100

KIA

51720-3S100

SNR

R189.31

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone