



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

VKC 3579 SKF Łożysko oporowe SKF VKC 3579



Łożysko oporowe SKF VKC 3579

Producent: SKF

Kod produktu: VKC 3579

Jednostka: komplet

Cena: **209** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko oporowe SKF VKC 3579 (VKC 3579), firmy **SKF**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Mitsubishi	PAJERO I (L04_G, L14_G), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO I Canvas Top (L04_G), PAJERO I Canvas Top (L04_G), PAJERO I Canvas Top (L04_G), PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T), PAJERO CLASSIC (V2_W), L200 (K7_T, K6_T), PAJERO III (V7_W, V6_W), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T), L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T), L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T), L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V), L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W), L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W), STARION (A18_A), PAJERO I (L04_G, L14_G), PAJERO III (V7_W, V6_W), L 300 / DELICA II Platforma / podwozie (L03_P), PAJERO SPORT I (K7_, K9_), PAJERO SPORT I (K7_, K9_), PAJERO SPORT I (K7_, K9_), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), L200 (K7_T, K6_T), L200 (K7_T, K6_T), L200 (K7_T, K6_T), L200 (K7_T, K6_T)
Hyundai	GALLOPER II (JK-01), GALLOPER I, H100 Autobus (P), H100 Autobus (P), H-1 / STAREX Autobus (A1), H100 Skrzynia, GALLOPER II (JK-01), GALLOPER II (JK-01), GALLOPER I, H100 Autobus (P), H100 Autobus (P), H100 Autobus (P), H100 Skrzynia

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

VKC 3579 SKF Łożysko oporowe SKF VKC 3579

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

BLUEPRINT	ADC43306
HYUNDAI	41421-43000 , 41421-43020 , 41421-43030 , 41421-43040 , MD 719469
LUK	500 0416 60 , 500041660
MITSUBISHI	MD719469 , ME581119 , MR 195689 , MR430585
SACHS	3151 600 525 , 3151 832 001
SNR	BAC373.04
VALEO	804096

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone