



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

8865 50104 TRISCAN Czujnik pozycji wałka rozrządu TRISCAN 8865 50104



Czujnik pozycji wałka rozrządu TRISCAN 8865 50104

Producent: TRISCAN

Kod produktu: 8865 50104

Jednostka: szt.

Cena: **55** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik pozycji wałka rozrządu TRISCAN 8865 50104 (8865 50104), firmy **TRISCAN**

Informacje

- Ilość biegów: **2**
- Głębokość zabudowy [mm]: **33,8**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Ford

B-MAX (JK) , B-MAX (JK) , C-MAX (DM2) , KA (RB_) , KA (RB_) , KA (RB_) , FIESTA V (JH_ , JD_) , FIESTA V (JH_ , JD_) , FUSION (JU_) , FUSION (JU_) , FOCUS II (DA_ , HCP , DP) , FOCUS II (DA_ , HCP , DP) , FOCUS II Turnier (DA_ , FFS , DS) , FOCUS II Turnier (DA_ , FFS , DS) , FOCUS II sedan (DB_ , FCH , DH) , FOCUS II kabriolet , FIESTA VI (CB1 , CCN) , FIESTA VI (CB1 , CCN) , FIESTA VI (CB1 , CCN) , FIESTA VI Van , FIESTA V Van , FIESTA VI (CB1 , CCN) , FIESTA VI (CB1 , CCN) , FIESTA IV (JA_ , JB_) , FIESTA V (JH_ , JD_) , FIESTA V (JH_ , JD_) , FIESTA V (JH_ , JD_) , FIESTA V (JH_ , JD_) , FUSION (JU_) , FUSION (JU_) , FUSION (JU_) , FOCUS II (DA_ , HCP , DP) , FOCUS II (DA_ , HCP , DP) , FOCUS II Turnier (DA_ , FFS , DS) , FOCUS II Turnier (DA_ , FFS , DS) , FOCUS II sedan (DB_ , FCH , DH) , FOCUS II sedan (DB_ , FCH , DH) , FIESTA VI Van , FIESTA V Van , FIESTA V Van

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45


e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**8865 50104 TRISCAN** Czujnik pozycji wałka rozrządu TRISCAN 8865 50104

Montowane w autach

| | |
|--------------|--|
| Mazda | 2 (DY) , 2 (DY) , 2 (DY) , 2 (DY) , 2 (DY) |
| Volvo | S40 II (544) , V50 (545) , C30 (533) |

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

| | |
|-------------------|---|
| FACET | 9.0334 |
| FAE | 79133 |
| FORD | 1111037 , YS6A12K-073AB |
| HELLA | 6PU 009 121-661 |
| INTERMOTOR | 18944 , CS1190 , EPS095 , LCS215 |
| MAZDA | C201-18-230 |
| MEATDORIA | 87247 |
| METZGER | 0903017 , 903017 |
| TRISCAN | 1545-18944 , 525-30154 , 64886550104 , 696PU 009 121-661 , 92-IMP453302 , IMP453302 |
| VOLVO | 30711663 |

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone