

71-29398-10 VICTOR REINZ Uszczelka kolektora dolotowego VICTOR REINZ 71-29398-10



Uszczelka kolektora dolotowego VICTOR REINZ 71-29398-10

Producent: VICTOR REINZ

Kod produktu: 71-29398-10

Jednostka: szt.

Cena: **9** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Uszczelka kolektora dolotowego VICTOR REINZ 71-29398-10 (71-29398-10), firmy VICTOR REINZ

Informacje

- Grubość [mm]: **1**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Opel	OMEGA B Kombi (V94) , OMEGA B (V94)
Land Rover	RANGE ROVER II (P38A)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

71-29398-10 VICTOR REINZ Uszczelka kolektora dolotowego VICTOR REINZ 71-29398-10

Montowane w autach

Bmw

3 (E36) , 3 (E36) , 3 Touring (E36) , 5 (E34) , 5 Touring (E34) , 5 Touring (E34) , 5 (E34)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

BMW

11 61 2 244 391

ELRING

821.012

GLASER

56526 , X56526-01

LANDROVER

STC2203

OPEL

850 666

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone