



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown


22 884 65 45



image not found or type unknown

bok@iparts.pl

81-90016-00 VICTOR REINZ Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-90016-00



Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ
81-90016-00

Producent: VICTOR REINZ

Kod produktu: 81-90016-00

Jednostka: szt.

Cena: **180** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-90016-00 (81-90016-00), firmy **VICTOR REINZ**

Informacje

- Materiał: **PTFE (Polytetrafluorethylen)**
- ~~Wspornik~~ uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Z ramką**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi	A3 (8P1) , A3 Sportback (8PA)
Seat	CORDOBA Vario (6K5) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , CORDOBA (6K1, 6K2) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , INCA (6K9) , INCA (6K9) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



81-90016-00 VICTOR REINZ Pierscień uszczelniający wału korbowego

VICTOR REINZ 81-90016-00

Montowane w autach

Skoda	OCTAVIA I (1U2) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA I Combi (1U5)
Vw	EOS (1F7, 1F8) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , BORA Variant (1J6) , BORA I (1J2) , POLO (6N2) , POLO (6N2) , POLO (6N2) , LUPO I (6X1, 6E1) , GOLF IV (1J1) , GOLF IV Variant (1J5) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , TOURAN VAN (1T1, 1T2) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , BORA I (1J2) , BORA Variant (1J6) , POLO III (6N1) , POLO III CLASSIC (6V2) , POLO Variant (6V5) , LUPO I (6X1, 6E1) , LUPO I (6X1, 6E1) , LUPO I (6X1, 6E1) , GOLF IV (1J1) , GOLF IV Variant (1J5) , POLO (9N_, 9A_) , POLO (6N2) , TOURAN (1T1, 1T2) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B) , POLO Van Furgon/kombi (6V5) , GOLF VAN IV Variant (1J5) , GOLF VAN IV Variant (1J5)
Sprawdź szczegóły	

Numerы OEN

AUDI	030 103 171 K
ELRING	376.730
GLASER	P77350-01
SEAT	030 103 171 K
SKODA	030 103 171 K
VAG	030 103 171 K
VW	030 103 171 K
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone