



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

YBX3335 YUASA Akumulator YUASA YBX3335



image not found or type unknown

Akumulator YUASA YBX3335

Producent: YUASA

Kod produktu: YBX3335

Jednostka: szt.

Cena: **489** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Akumulator YUASA YBX3335 (YBX3335), firmy YUASA

Informacje

- Prąd rozruchu wg EN [A]: **720**
- Długość [mm]: **303**
- Wysokość [mm]: **222**
- ~~Akumulator~~ **z wskaźnikiem stanu**
- Wykonanie strefy podłogowej: **B01**
- Masa napełnionego [kg]: **20,8**
- Technika połączeń: **T1**
- Szerokość [mm]: **174**
- Akumulator: **Z uchwyty**
- ~~Odgaszanie~~ (akumulator rozruchowy): **Z centralnym**
- Pojemność akumulatora [Ah]: **95**
- Położenie biegunów: **0**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**YBX3335 YUASA** Akumulator YUASA YBX3335

Montowane w autach	
Chrysler	VOYAGER IV (RG, RS)
Citroën	C-CROSSER (VU_, VV_), C-CROSSER (VU_, VV_), C-CROSSER Van (VU_)
Daihatsu	ROCKY Soft Top (F7, F8), ROCKY Soft Top (F7, F8), ROCKY Hard Top (F7, F8), ROCKY Hard Top (F7, F8), ROCKY Hard Top (F7, F8), ROCKY Hard Top (F7, F8), WILDCAT/ROCKY (F75), WILDCAT/ROCKY (F75), ROCKY Soft Top (F7, F8)
Fiat	FULLBACK pick-up (502_, 503_), FULLBACK pick-up (502_, 503_), FULLBACK pick-up (502_, 503_)
Ford	MAVERICK (UDS, UNS), MAVERICK (UDS, UNS)
Isuzu	D-MAX I (TFR, TFS), D-MAX I (TFR, TFS), D-MAX I Platforma / podwozie (TFR, TFS), D-MAX II (TFR, TFS), D-MAX II (TFR, TFS), D-MAX II (TFR, TFS), D-MAX II Platforma / podwozie (TFR, TFS), D-MAX II Platforma / podwozie (TFR, TFS), D-MAX I (TFR, TFS), D-MAX I (TFR, TFS), D-MAX I (TFR, TFS), D-MAX I (TFR, TFS), D-MAX I Platforma / podwozie (TFR, TFS), D-MAX I Platforma / podwozie (TFR, TFS), D-MAX II (TFR, TFS), D-MAX III (TFR, TFS), D-MAX III (TFR, TFS)
Mazda	6 sedan (GG), 6 Hatchback (GG), 6 Hatchback (GG), 6 Station Wagon (GY), 5 (CR19), 6 Hatchback (GH), 6 sedan (GH), 323 S VI (BJ), 323 S VI (BJ), 323 F VI (BJ), 3 (BK), MPV II (LW), E Autobus (SR1), E Autobus (SR1), 6 sedan (GH), 6 Kombi (GH), 6 Kombi (GH), 3 sedan (BL), 3 sedan (BL), 323 S VI (BJ), B-SERIE (UF), 6 sedan (GG), 6 sedan (GG), 6 Hatchback (GG), 6 Station Wagon (GY), 6 Station Wagon (GY), 5 (CR19), BT-50 pick-up (CD, UN), 6 Hatchback (GH), 6 Hatchback (GH), 6 Hatchback (GH), 6 Hatchback (GH), 626 III Station Wagon (GV), MPV I (LV), 5 (CW), 6 Hatchback (GH), 6 sedan (GH), 6 sedan (GH), 6 sedan (GH), 6 Kombi (GH), 6 Kombi (GH), 6 Kombi (GH), CX-7 (ER)
Mitsubishi	PAJERO II (V3_W), L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_), ASX (GA_W_), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), PAJERO III (V7_W, V6_W), PAJERO III (V7_W, V6_W), L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_), L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_), L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_), ASX (GA_W_), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



YBX3335 YUASA Akumulator YUASA YBX3335

Montowane w autach

Hyundai	ix55 , ix55 , ix55 , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , PORTER Platforma / podwozie , PORTER Platforma / podwozie , PORTER Skrzynia , PORTER Skrzynia , PORTER Skrzynia , ELANTRA V sedan (MD, UD) , SANTA FÉ I (SM) , TUCSON (NX4E, NX4A) , TUCSON (NX4E, NX4A) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , GRAND SANTA FÉ , PORTER Platforma / podwozie , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (NX4E, NX4A) , TUCSON (JM) , SANTA FÉ I (SM) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , PORTER Platforma / podwozie , ix55 , ix55 , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , GRAND SANTA FÉ , GRAND SANTA FÉ , TUCSON (NX4E, NX4A) , TUCSON (NX4E, NX4A) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM)
Kia	CARNIVAL I (UP) , CARNIVAL II (GQ) , CARENS III nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (UN) , CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) , BESTA Skrzynia , PREGIO Skrzynia (TB) , K2500 Platforma / podwozie (SD) , K3600 , BESTA Autobus , CERES , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , Sorento III (UM) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , PREGIO Autobus , Sorento II (XM) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) , CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) , CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) , CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) , CEE'D liftback (ED) , K2500 Platforma / podwozie (SD) , MAGENTIS (MG) , RETONA samochód terenowy zamknięty (FK) , CERES , CERES , Sorento I (JC) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , K3600 Platforma / podwozie (_D5_) , Sorento II (XM) , Sorento II (XM) , SPORTAGE III (SL)
Daewoo	REXTON (GAB_) , MUSSO (FJ) , MUSSO (FJ) , MUSSO (FJ) , REXTON (GAB_)
Lexus	ES (VCV10_ , VZV21_) , LX (UZJ100) , LX (UZJ100) , LX (_J2_) , LX (_J2_) , GS (_S19_) , LS (_F4_) , LS (_F4_) , LS (_F4_) , LS (_F4_) , ES (VCV10_ , VZV21_) , LS (_F1_) , LS (_F2_) , LS II (_E2_) , LS II (_E2_) , LX (_J2_) , SC coupe (_ZZ3_) , GS (_S19_) , ES (MCV_ , VZV_) , LS (_F4_) , LS (_F4_) , LS (_F4_) , GX (URJ15_ , GRJ15_) , GX (URJ15_ , GRJ15_)
Sprawdź szczegóły	

Numerы OEN

ACDELCO	100K1 , S95D31L
BANNER	595 04 , 59504 , 600 32 , 60032 , P100 32 , P100 33 , P10032 , P10033 , P95 04 , P9504
BOSCH	0093A5952W , 018065850L , 018065950I , 585021054 , 595018064 , 595104068 , 9BA
CENTRA	CB1004 , CB954 , CC904 , CC954
DETA	DB1004 , DB954 , DC904 , DC954
EUROREPAR	E364048 , LGBEB30249

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**YBX3335 YUASA** Akumulator YUASA YBX3335

Numery OEN	
EXIDE	EB1004 , EC904 , FXP0-XP800
FIAMM BATT	335FS
FORD	ME8U2J10655DA
FULMEN	095454-A , FB1004 , FC954 , Z11
HYUNDAI	01579A110K , 371102E200 , 371103K300 , DP370APU090CK0U , LP370APE090CK0
KIA	01579A110K , 371102E200 , 371103K300 , DP370APU090CK0U , LP370APE090CK0
LUCAS_ELEC	58521 , LP249H
MAG	548450.1ES , ETS100D
MITSUBISHI	8201A147
NISSA	B441M-9D310 , B441M-9D316
PSA	5600SQ , 5600SR , 5600TG
QUINTON HA	QBT2493
SONNAK	SB954 , SC904
SSANG	87398SYNG5110/1
TOYOT	28800-26141 , 28800-67080 , 28800-YZZAJ , 28800-YZZAY , 28800-YZZDA , 28800-YZZJE , 2880026140 , 2880026141 , 2880066021 , 2880067080 , 2880067081 , 2880067082
TUDOR	4550AT , 48518 , 59518 , 60032 , TB1004 , TB954 , TC954
VARTA	158521310 , 159518310 , 58521 , 59518

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi **nr 1**



22 884 65 45



bok@iparts.p

YBX3335 YUASA Akumulator YUASA YBX3335

Numery OEN	
VOLVO	9438598 , 9438607 , 9487608
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone