

1673Q A.B.S. Zestaw akcesoriów klocków hamulcowych A.B.S. 1673Q



image not found or type unknown

Zestaw akcesoriów klocków hamulcowych A.B.S. 1673Q

Producent: A.B.S.

Kod produktu: 1673Q

Jednostka: szt.

Cena: **29** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw akcesoriów klocków hamulcowych A.B.S. 1673Q (1673Q), firmy **A.B.S.**

Informacje

- System hamulcowy: **AKEBONO**
- Ciężar [kg]: **0,03**
- Ograniczenia producenta: **AKEBONO**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Citroën

C-CROSSER (VU_, VV_), C-CROSSER (VU_, VV_), C4 AIRCROSS, C4 AIRCROSS, C4 AIRCROSS, C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_), C4 AIRCROSS, C4 AIRCROSS

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

1673Q A.B.S. Zestaw akcesoriów klocków hamulcowych A.B.S. 1673Q

Montowane w autach

Mitsubishi	PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), ASX (GA_W_), PAJERO SPORT I (K7_, K9_), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), OUTLANDER I (CU_W), OUTLANDER I (CU_W), OUTLANDER I (CU_W), LANCER VII (CS_A, CT_A), GRANDIS (NA_W), GRANDIS (NA_W), ASX (GA_W_), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), PAJERO SPORT I (K7_, K9_), PAJERO SPORT I (K7_, K9_), PAJERO SPORT I (K7_, K9_), PAJERO SPORT I (K7_, K9_), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), LANCER VII (CS_A, CT_A), LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W), LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W), GRANDIS (NA_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER I (CU_W), LANCER VII (CS_A, CT_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), PAJERO III (V7_W, V6_W), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Peugeot	4007 (VU_, VV_), 4007 (VU_, VV_), 4008, 4008, 4008, 4008, 4008

[Sprawdź szczegóły](#)

Numerы OEN

ATE	13.0460-0137.2
AUTOFREN S	D42560A
BORG BECK	BBK1313
BREMBO	A 02 469
CARRAB BP	2341
ERT	420080
EUROREPAR	1682482980
FEBEST	0403-CYR
FRENKIT	901673
HELLA	8DZ 355 204-091

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

1673Q A.B.S. Zestaw akcesoriów klocków hamulcowych A.B.S. 1673Q

Numery OEM	
JPG	3964002510
KAWE	109-1673
MAXGEAR	27-1467
METZGER	109-1673
MIN	MBA1673
MITSUBISHI	MB016730
NK	7930673
QUICKBRAKE	109-1673 , 1673
RIDEX	1164A0085
TEXTAR	82501800
TRW	PFK528
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone