



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

31156 A.B.S. Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) A.B.S. 31156



Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) A.B.S. 31156

Producent: A.B.S.

Kod produktu: 31156

Jednostka: szt.

Cena: **108** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) A.B.S. 31156 (31156), firmy **A.B.S.**

Informacje

- Długość [mm]: **550**
- Rodzaj czujnika: **Aktywny czujnik**
- Kolor wtyczki: **Czarny**
- Ciężar [kg]: **0,12**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Honda

CIVIC IX (FK) , CIVIC IX (FK) , CIVIC IX Tourer (FK) , CIVIC IX (FK) , CIVIC IX (FK) , CIVIC IX Tourer (FK)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**31156 A.B.S.** Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) A.B.S. 31156

Numery OEN	
BLUEPRINT	ADBP710122
FEBI	185563
HONDA	57475TV0E01
KAVO PARTS	BAS-2060
METZGER	09001052
NK	292641
RIDEX	412W1469
SIDAT	84.1949A2
SWAG	33 10 9974
TRISCAN	8180 40227
WILMINK	WG2357279 , WG2590116
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone