



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

53018 A.B.S. Zestaw naprawczy zacisku hamulca A.B.S. 53018



image not found or type unknown

Zestaw naprawczy zacisku hamulca A.B.S. 53018

Producent: A.B.S.

Kod produktu: 53018

Jednostka: szt.

Cena: **31** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy zacisku hamulca A.B.S. 53018 (53018), firmy **A.B.S.**

Informacje

- Do tłoka o średnicy [mm]: **43**
- System hamulcowy: **LUCAS/TRW**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi	A6 C4 (4A2) , A8 D2 (4D2, 4D8) , A6 C4 Avant (4A5)
Ford	MAVERICK (UDS, UNS) , RANGER (ET) , MAVERICK (UDS, UNS) , MAVERICK (UDS, UNS) , MAVERICK (UDS, UNS) , MAVERICK (UDS, UNS) , RANGER (ET)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



53018 A.B.S. Zestaw naprawczy zacisku hamulca A.B.S. 53018

Montowane w autach	
Nissan	SERENA (C23) , SERENA (C23) , VANETTE CARGO Skrzynia (HC 23) , VANETTE CARGO Autobus (HC 23) , VANETTE CARGO Autobus (HC 23) , VANETTE CARGO Autobus (HC 23) , PICK UP (D22) , PICK UP (D22) , PICK UP (D22) , PICK UP (D21) , PICK UP (D21) , TERRANO II (R20) , TERRANO II (R20) , TERRANO II (R20) , VANETTE Autobus (C22) , TERRANO I (WD21) , URVAN Autobus (E24) , PATHFINDER I (WD21) , NAVARA (D22) , PICK UP (D22) , PICK UP (D22) , URVAN Skrzynia (E24) , MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) , NP300 PICKUP (D22) , SERENA (C23) , SERENA (C23) , URVAN Skrzynia (E24) , URVAN Skrzynia (E24) , URVAN Skrzynia (E24) , VANETTE Skrzynia (C22) , MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) , TERRANO II (R20) , TERRANO II (R20) , TERRANO II (R20) , VANETTE Autobus (C22) , VANETTE CARGO Skrzynia (HC 23) , VANETTE CARGO Autobus (HC 23) , PICK UP (D22) , VANETTE CARGO Skrzynia (HC 23) , TERRANO I (WD21) , TERRANO I (WD21) , TERRANO I (WD21) , URVAN Autobus (E24) , NP300 PICKUP (D22)
Subaru	OUTBACK (BL, BP) , OUTBACK (BL, BP) , LEGACY IV (BL) , LEGACY IV (BL) , LEGACY IV Kombi (BP) , LEGACY IV Kombi (BP) , LEGACY IV Kombi (BP) , LEGACY IV Kombi (BP) , IMPREZA liftback (GR, GH, G3) , IMPREZA liftback (GR, GH, G3) , IMPREZA liftback (GR, GH, G3) , IMPREZA liftback (GR, GH, G3) , IMPREZA liftback (GR, GH, G3) , FORESTER (SH_) , OUTBACK (BR) , LEGACY V (BM) , LEGACY V (BM) , LEGACY V (BM) , LEGACY V Kombi (BR) , XV (_GP_) , IMPREZA sedan (GJ_) , IMPREZA sedan (GJ_) , FORESTER (SJ_) , FORESTER (SJ_) , FORESTER (SJ_) , IMPREZA sedan (GD) , FORESTER (SG_) , FORESTER (SG_) , FORESTER (SG_) , FORESTER (SG_) , OUTBACK (BL, BP) , IMPREZA liftback (GP_) , IMPREZA liftback (GP_) , IMPREZA liftback (GP_) , IMPREZA sedan (GD) , IMPREZA Kombi (GG) , FORESTER (SG_) , FORESTER (SG_) , FORESTER (SG_) , FORESTER (SG_) , BRZ , OUTBACK (BL, BP) , LEGACY IV (BL) , LEGACY IV (BL) , LEGACY IV (BL) , LEGACY IV (BL) , LEGACY IV (BL) , LEGACY IV Kombi (BP) , LEGACY IV Kombi (BP) , LEGACY IV Kombi (BP) , IMPREZA liftback (GR, GH, G3) , FORESTER (SH_) , FORESTER (SH_) , FORESTER (SH_) , FORESTER (SH_) , OUTBACK (BR) , OUTBACK (BR) , OUTBACK (BR) , OUTBACK (BR) , LEGACY V (BM) , LEGACY V Kombi (BR) , LEGACY V Kombi (BR) , LEGACY V Kombi (BR) , LEGACY V Kombi (BR) , LEGACY V Kombi (BR) , LEGACY V Kombi (BR) , IMPREZA sedan (GE, GV) , IMPREZA sedan (GE, GV) , XV (_GP_)
Ssangyong	REXTON / REXTON II (GAB_) , REXTON / REXTON II (GAB_) , REXTON / REXTON II (GAB_) , REXTON / REXTON II (GAB_) , REXTON / REXTON II (GAB_) , REXTON / REXTON II (GAB_)
Hyundai	H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 Skrzynia (A1) , HIGHWAY VAN , EQUUS / CENTENNIAL (JS) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , SANTA FÉ II (CM) , H-1 Platforma / podwozie , H-1 Platforma / podwozie , XG (XG) , XG (XG) , TRAJET (FO) , TRAJET (FO) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , XG sedan , XG sedan , HIGHWAY VAN , HIGHWAY VAN , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 Skrzynia (A1) , H-1 Skrzynia (A1) , H-1 Skrzynia (A1) , XG (XG) , TRAJET (FO) , TRAJET (FO) , TRAJET (FO) , TRAJET (FO) , TRAJET (FO) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , SANTA FÉ II (CM) , TERRACAN (HP)
Mazda	BT-50 pick-up (CD, UN) , B-SERIE (UN) , B-SERIE (UN)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
A.B.S.	73668
ASHUKI	1146-7111

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**53018 A.B.S.** Zestaw naprawczy zacisku hamulca A.B.S. 53018

Numery OEN	
AUTOFREN S	D4206 , D42104 , D4241 , D4442 , D4973
BENDIX	724037B
BOSCH	F 026 A03 481 , F 026 A08 068
ERT	400092 , 400265 , 400467 , 401051 , 401915
FEBEST	0875-B9F , 1275-PORF , 1275-TERRF
FORD	1956425 , 1960230
FRENKIT	238059 , 243002 , 243007 , 243033 , P434802
GIRLING	76933015
HAVAM	RK20169
HBJAKOPART	J3281017 , J3281018 , J3295002 , J3821117 , J3821118
HYUNDAI	58102-4AA00 , 5810226A00
JAPANPAR	KD-111
JAPKO	120111
LYNXAUTO	BC-0209 , BC-0213 , BC-0229 , BC-6197
NISSA	41120-09G25 , 41120-09G26 , 41120-09G27 , 41120-0P625 , 41120-17C25 , 41120-17C26 , 41121-05N00 , 44127-9C125 , 44127-9C126
PEMEBLA	JAPKD-111
QUINTON HA	GRK 9055 , JRK 11074
SEIKEN	SP-T78CP

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

53018 A.B.S. Zestaw naprawczy zacisku hamulca A.B.S. 53018

Numery OEM	
STELLOX	04-99025-SX , 04-99107-SX
SUBAR	26297FE000
TRW	SJ1124 , SJ6011 , SP9158
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone