



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

SD9017 AS-PL Bendiks



Bendiks

Producent: AS-PL

Kod produktu: SD9017

Jednostka: szt.

Cena: **42** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Bendiks (SD9017), firmy **AS-PL**

Informacje

- Ilość zębów: **19**
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: **54,00**
- Średnica zewnętrzna 2 [mm]: **26,80**
- Nowa część bez depozytu:
- Długość 1 [mm]: **46,30**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **14,20**
- Jakość: **STANDARD LINE**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Numery OEN

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



SD9017 AS-PL Bendiks

AS-PL	1120215 , 1140110 , 1151641 , 1214371 , 1387062 , 1449615 , 1450653 , 1541002 , 1S7U11000BA , 1S7U11000BB , 1S7U11000BC , 2S7T11000DA , 2S7T11000DB , 2S7T11000DC , 4078768 , 4509615 , 4520765 , 4529404 , 4742541 , 60-201 , CQ2011030 , S9002 , SD9017 , SDV3021 , YC1U11000AB , YC1U11000AC , YC1U11000AD , YC1U11000AE , YC1U11000AF , YC1U11000AG
GHIBAUDI	2321 , 2376
HC-CARGO	234504 , F032234504
POWERMIX	1013989
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone