



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

21-TY-TY9 ASHIKA Filtr kabinowy ASHIKA 21-TY-TY9



Filtr kabinowy ASHIKA 21-TY-TY9

Producent: ASHIKA

Kod produktu: 21-TY-TY9

Jednostka: szt.

Cena: **13** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Filtr kabinowy ASHIKA 21-TY-TY9 (21-TY-TY9), firmy **ASHIKA**

Informacje

- Długość [mm]: **215**
- Szerokość [mm]: **193**
- Wysokość [mm]: **29**
- Rodzaj filtra: **Wkład filtra**
- Dla numeru OE: **871390D010**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Daihatsu

CHARADE VIII

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



21-TY-TY9 ASHIKA Filtr kabinowy ASHIKA 21-TY-TY9

Montowane w autach	
Jaguar	I-PACE (X590), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760), I-PACE (X590), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760), XE (X760)
Subaru	OUTBACK (BR), OUTBACK (BR), LEGACY V (BM), LEGACY V (BM), LEGACY V (BM), LEGACY V Kombi (BR), TREZIA, TREZIA, OUTBACK (BR), OUTBACK (BR), OUTBACK (BR), LEGACY V (BM), LEGACY V Kombi (BR), LEGACY V Kombi (BR), LEGACY V Kombi (BR), LEGACY V Kombi (BR), LEGACY V Kombi (BR), LEGACY V Kombi (BR), OUTBACK (BS), OUTBACK (BS)
Toyota	AURIS (E15), AURIS (E15), CAMRY sedan (V4), CAMRY sedan (V4), AURIS (E18), AURIS (E18), AURIS (E18), AURIS (E18), AURIS (E18), AURIS Kombi (E18), AURIS Kombi (E18), AURIS Kombi (E18), AURIS Kombi (E18), CAMRY sedan (V4), PREVIA II (R3), PREVIA II (R3), PRIUS sedan (W1), LAND CRUISER PRADO (J12), LAND CRUISER PRADO (J12), LAND CRUISER PRADO (J12), YARIS (P9), YARIS (P9), LAND CRUISER 200 (J2), LAND CRUISER 200 (J2), LAND CRUISER 200 (J2), LAND CRUISER 200 (J2), LAND CRUISER 200 (J2), COROLLA sedan (E15, E14), COROLLA sedan (E15, E14), COROLLA sedan (E15, E14), AVENSIS sedan (T27), AVENSIS sedan (T27), AVENSIS sedan (T27), AVENSIS sedan (T27), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), YARIS (P9), YARIS (P9), RAV 4 III (A3), RAV 4 III (A3), RAV 4 III (A3), RAV 4 III (A3), RAV 4 III (A3), YARIS (P13), YARIS (P13), YARIS (P13), AVENSIS sedan (T27), AVENSIS Kombi (T27), AVENSIS Kombi (T27), AVENSIS Kombi (T27), VERSO (R2), VERSO (R2), VERSO (R2), VERSO (R2), URBAN CRUISER (P1), URBAN CRUISER (P1), LAND CRUISER PRADO (J15), LAND CRUISER PRADO (J15), LAND CRUISER PRADO (J15), LAND CRUISER PRADO (J15), HIACE / COMMUTER V Autobus (TRH2, KDH2, LH2, GDH2), COROLLA sedan (E18, ZRE1), COROLLA sedan (E18, ZRE1), MIRAI (JPD1), HILUX VIII pick-up (N1), HILUX VI pick-up (N1), SIENNA (L3), RAV 4 IV (A4), RAV 4 IV (A4), RAV 4 IV (A4), CAMRY sedan (V4), CAMRY sedan (V5), CAMRY sedan (V5), CAMRY sedan (V5), AURIS (E18), AURIS (E18), AURIS Kombi (E18), AURIS Kombi (E18), AURIS Kombi (E18), AURIS Kombi (E18), AURIS (E15), AURIS (E15), AURIS (E15), AURIS (E15), AURIS (E15), LAND CRUISER 100 (J1), LAND CRUISER PRADO (J12), PRIUS Liftback (W2), YARIS (P9), AVENSIS sedan (T27), AVENSIS Kombi (T27), AVENSIS Kombi (T27), AVENSIS Kombi (T27), AVENSIS Kombi (T27), AVENSIS Kombi (T27), AVENSIS Kombi (T27), PRIUS (W3), VERSO (R2), VERSO (R2), VERSO (R2), VERSO (R2), URBAN CRUISER (P1), URBAN CRUISER (P1), LAND CRUISER PRADO (J15), LAND CRUISER PRADO (J15), LAND CRUISER PRADO (J15), LAND CRUISER PRADO (J15), LAND CRUISER PRADO (J15), COROLLA sedan (E18, ZRE1), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), HILUX VII pick-up (N1, N2, N3), LAND CRUISER 200 (J2), COROLLA sedan (E15, E14), COROLLA sedan (E15, E14), COROLLA sedan (E15, E14), AVENSIS sedan (T27), AVENSIS sedan (T27), AVENSIS sedan (T27), SIENNA (L3), RAV 4 IV (A4), RAV 4 IV (A4), RAV 4 IV (A4), RAV 4 IV (A4), RAV 4 IV (A4), RAV 4 IV (A4), YARIS (P9), YARIS (P9), YARIS (P9), RAV 4 III (A3), RAV 4 III (A3), RAV 4 III (A3), RAV 4 III (A3), YARIS (P13), YARIS (P13), YARIS (P13), YARIS (P13), YARIS (P13), YARIS (P13), VERSO S (P12), VERSO S (P12), PRIUS PLUS (W4), PRIUS PHV (W52)
Lexus	NX (Z1), NX (Z1), LS (F3), IS II (E2), IS II (E2), LX (J2), NX (Z1), NX (Z1), GS (S19), LS (F4), LS (F4), LS (F4), LS (F4), IS C (GSE2), LS (F5), GS (S19), GS (S19), GS (S19), LS (F4), LS (F4), LS (F4), LFA (LFA10), LFA (LFA10), CT (ZWA10), GX (URJ15, GRJ15), GS (L1), LS (F5), IS II (E2), IS II (E2), IS II (E2), ES (V6), RX (U3), LX (UZJ100), LX (J2), NX (Z1), NX (Z1)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Montowane w autach

	DISCOVERY V (L462) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , DISCOVERY V (L462) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494)
--	---

[Sprawdź szczegóły](#)

Numerical OEN

AKRON-MALÒ	1531291
ASHUKI	0402-4010 , T109-50 , T109-60
AVS AUTOPA	HB596
BBFREDLINE	36T0012
BLUEPRINT	ADT32514 , ADT32522 , ADT35222
BOSCH	1 987 432 190 , 1987432190
BREMSI	FC0075
CHAMPION	CCF0051 , CCF0083-01/C01
CLEANF	NC 2358
COMLINE	EKF185
COOPERSFIA	PC8195

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



21-TY-TY9 ASHIKA Filtr kabinowy ASHIKA 21-TY-TY9

Numery OEN	
CORTECO	80000604 , 80005175 , CP1227 , CP1486 , MC773 , MP273
DAIHA	1780087820000 , 871390D010 , 87139B1020
DELPHI	TSP0325232 , TSP0325232C
DENSO	DCF382P
FEBI	184431 , 30242
FILTRON	K1210
FLEETGUARD	AF56021 , AF56056
FRAM	CF10285 , CF10322 , CFP10322
GREAT WALL	8104400CJ08XA
HBJAKOPART	J1342024
HEN	E2945LI
HOFFER	17423
HONGYAN	36TO012
IPS PARTS	ICF-3209
JAGUA	T2H8151
JAPANPAR	FAA-TY9
JAPKO	21TY9
KAVO PARTS	TC-1018 , TC-1018X

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



21-TY-TY9 ASHIKA Filtr kabinowy ASHIKA 21-TY-TY9

Numery OEN	
KNECHT	LA395
LANDROVER	LR0055993 , LR036369 , LR055993
LEXUS	8713902020 , 871390D070 , 8713930070 , 8713976010 , 87139YZZ30
MAG	350203062440 , BCF 244
MAHLE	LA395
MANN	CU1919 , CUK 19 027 , CUK 1919 , CUK 1919 M , FP 1919
MAPCO	65561
MEATDORIA	17423
MFILTER	K 9021
MOTAQUIP	VCF 397 , VCF 398
NIPPARTS	J1342028 , N1342040
P.B.R.	AH-7216 , AH-7222
PURFLU	AH259 , AHA256 , AHH256
PUROLATOR	I19238
SCT	SA 1208 , SAK 208
SOFIMA	S 3147 C
SOGEFIPRO	PC8186 , PC8195
STELLOX	71-10202-SX

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



21-TY-TY9 ASHIKA Filtr kabinowy ASHIKA 21-TY-TY9

Numery OEN	
SUBAR	72880AJ000 , 72880AJ0009P , 72880AL000 , SEDNF29100 , SEDNF29110
SWAG	81 92 7465 , 81 93 0242
TECNECO FI	CK1919 , E459
TECNOCAR	E459 , E467
TOYOT	87139-02020 , 87139-02090 , 87139-06050 , 87139-06080 , 87139-07010 , 87139-07020 , 87139-0D010 , 87139-0D070 , 87139-30040 , 87139-30070 , 87139-52020 , 87139-52040 , 87139-YZZ08 , 87139-YZZ16 , 8713906060 , 8713907020 , 871390K010 , 871390K020 , 8713926010 , 8713930020 , 871395007000 , 8713976010 , 87139YZZ10 , 87139YZZ16
UFI	53.147.00
VALEO	715550
ZAFFO	528F , Z528 , ZF528
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone