

13.0460-5873.2 ATE Klocki hamulcowe - komplet ATE 13.0460-5873.2



Klocki hamulcowe - komplet ATE 13.0460-5873.2

Producent: ATE

Kod produktu: 13.0460-5873.2

Jednostka: szt.

Cena: **161** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Klocki hamulcowe - komplet ATE 13.0460-5873.2 (13.0460-5873.2), firmy **ATE**

Informacje

- Szerokość [mm]: **131,5**
- Grubość [mm]: **16,9**
- Prosta kłódka wybijająca informacja uzupełniająca 2: **Z**
- Oznaczenie kontrolne: **E1 90R-01917/421**
- Numer artykułu zalecanego dodatku: **13.0460-0139.2**
- Wysokość [mm]: **60,3**
- 62,4 mm zużyciu: **Z akustycznym**
- System hamulcowy: **Mando**
- Dostępne MAPP-Code:
- Przestrzegać wymiarów:

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

13.0460-5873.2 ATE Klocki hamulcowe - komplet ATE 13.0460-5873.2

Hyundai	ELANTRA IV sedan (HD), ELANTRA IV sedan (HD), COUPE II (GK), SONATA IV (EF), TIBURON coupe, TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM), COUPE II (GK), COUPE II (GK), COUPE II (GK), COUPE II (GK), COUPE II (GK), COUPE II (GK), SONATA IV (EF), SONATA IV (EF), SONATA V (NF), TIBURON coupe, ELANTRA IV sedan (HD), ELANTRA IV sedan (HD), TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM), TUCSON (JM)
Kia	MAGENTIS (GD, MS), MAGENTIS (MG), MAGENTIS (MG), MAGENTIS (MG), MAGENTIS (MG), SPORTAGE II (JE_, KM), SPORTAGE II (JE_, KM), SPORTAGE II (JE_, KM), SPORTAGE II (JE_, KM), SPORTAGE II (JE_, KM), SPORTAGE II (JE_, KM), SOUL II (PS), SOUL I (AM), SOUL I (AM), SOUL I (AM), MAGENTIS (GD, MS), MAGENTIS (MG), MAGENTIS (MG), MAGENTIS (MG), SPORTAGE II (JE_, KM), SPORTAGE II (JE_, KM), SPORTAGE II (JE_, KM), SOUL I (AM), SOUL I (AM), SOUL I (AM), SOUL I (AM)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
BENDIX	572514B
BOSCH	0 986 424 815
BREMBO	P 30 018 , P 30 018X , P 30 022 , P 30 043 , P30018N , P30022N , P30043N
DELPHI	LP1902
FEBI	16489
FERODO	FDB1733 , FSL1733
FMSI	7825-D924 , 7990-D924 , 8232-D924
FTE	BL1885A2
GALFER	B1.G102-1417.2 , G1021417
HBJAKOPART	J3600333 , J3600530 , J3600541
HELLA	8DB 355 010-991 , 8DB 355 013-521
HELLAPAGID	8DB 355 010-991 , 8DB 355 013-521

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

13.0460-5873.2 ATE Klocki hamulcowe - komplet ATE 13.0460-5873.2

Numery OEN	
HYUNDAI	58101-1FE01 , 58101-2CA20 , 58101-2EA10 , 58101-2EA11 , 58101-2EA30 , 58101-2HA10 , 58101-38A80 , 58101-38A81
ICER	181644
JURID	572514j
KIA	58101-1FE00 , 58101-1FE01 , 58101-2EA10 , 58101-2EA11 , 58101-2GB00 , 58101-2KA10 , 58101-3CA20 , 58101-3CA80 , 58101-3KA40
MIN	MDB2267 , MDB2919
NECTO	FD7147A
NIPPARTS	J3600333 , J3600530 , J3600541
NK	223412
PAGID	T1412 , T1722
PEX	7.797
QUINTON HA	0318.05 , 0953.02 , BP1444
REMSA	0318.05 , 0953.02
ROADHOUS	2318.05 , 2953.02
TEXTAR	23891 169 0 5 , 2389101 , 24586 178 1 5 , 2458601
TRW	GDB3283 , GDB3352 , GDB3386 , GDB3422
VALEO	301744
ZIMMERMANN	23891.170.1
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone