

## **D1334 AUTOFREN SEINSA** Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1334



Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1334

Producent: AUTOFREN SEINSA

Kod produktu: D1334

Jednostka: szt.

Cena: **23** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1334 (D1334), firmy **AUTOFREN SEINSA**

### Informacje

• Średnica [mm]: **22**

• System hamulcowy: **BENDIX-BOSCH**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Alfa Romeo

146 (930\_) , 146 (930\_) , 146 (930\_) , 146 (930\_) , GTV (916\_) , SPIDER (916\_) , SPIDER (916\_) , 145 (930\_) , 145 (930\_) , 145 (930\_) , 145 (930\_) , 146 (930\_) , 146 (930\_) , 146 (930\_) , 146 (930\_) , 146 (930\_) , 146 (930\_) , GTV (916\_) , SPIDER (916\_) , SPIDER (916\_) , SPIDER (916\_) , 155 (167\_) , 145 (930\_) , 145 (930\_) , 145 (930\_) , 145 (930\_) , 145 (930\_) , 145 (930\_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**Sklep internetowy iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**D1334 AUTOFREN SEINSA** Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1334

## Montowane w autach

Sprawdź szczegóły

Numery OEN

A.B.S.	1074 , 61005X , 61007X , 61015X
ALFA	60571358 , 60589820 , 60608676 , 71739592 , 794937 , 9945760 , 9950521
ATE	24.2122-1716.3
BENDIX	132087B , 132256B , 132889B
BOSCH	0204122263 , 0204122267 , 0204122268 , 0204123528 , F026003528
BREMBO	M23006 , M23008 , M23012 , M23020 , M23027
CIFAM	202-208
DELPHI	LM20000 , LM20001 , LM70193 , LM70195 , LM70321 , LM70322 , LM70346
ERT	200122

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

## **D1334 AUTOFREN SEINSA** Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1334

### Numery OEN

<b>FERODO</b>	FHM1063 , FHM662 , FHM666 , FHM677 , FHM679
<b>FRENKIT</b>	122022
<b>FTE</b>	H22948.0.8 , H2294805
<b>ITAL2</b>	9944386 , 9945762 , 9947099 , 9950521 , 9951116
<b>LPR</b>	1868 , 1869 , 1918 , 1940 , 1942 , 1958 , 1984 , 6771
<b>METELLI</b>	05-0208
<b>NK</b>	822331
<b>SAMKO</b>	P01138 , P01624
<b>TRW</b>	PMA199 , PMH584 , PMH607 , PMH687
<b>VILLAR</b>	621.2604

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**Sklep internetowy iParts.pl**Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: **handlowy@iparts.pl****Dane spółki**iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711**www.iparts.pl**Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone