

D3433 AUTOFREN SEINSA Zestaw naprawczy cylinderka hamulcowego AUTOFREN SEINSA D3433



Zestaw naprawczy cylinderka hamulcowego AUTOFREN SEINSA D3433

Producent: AUTOFREN SEINSA

Kod produktu: D3433

Jednostka: szt.

Cena: **15** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy cylinderka hamulcowego AUTOFREN SEINSA D3433 (D3433), firmy **AUTOFREN SEINSA**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna**
- Średnica [mm]: **19**
- System hamulcowy: **LUCAS**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Rover

45 I sedan (RT) , 45 I sedan (RT) , 45 I liftback (RT) , 45 I liftback (RT) , 45 I liftback (RT) , 25 I liftback (RF) , 45 I sedan (RT) , 45 I sedan (RT) , 45 I liftback (RT) , 45 I liftback (RT) , 25 I liftback (RF) , 25 I liftback (RF) , 25 I liftback (RF) , 25 I liftback (RF) , 45 I sedan (RT)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

D3433 AUTOFREN SEINSA Zestaw naprawczy cylinderka hamulcowego AUTOFREN SEINSA D3433

Montowane w autach

Hyundai	LANTRA I (J-1), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III (XD), ELANTRA III (XD), ELANTRA III (XD), H100 Autobus (P), H100 Autobus (P), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), H100 Skrzynia, LANTRA I (J-1), LANTRA I (J-1), LANTRA I (J-1), LANTRA II Kombi (J-2), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III (XD), ELANTRA III (XD), ELANTRA III (XD), ELANTRA III (XD), ELANTRA III (XD), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), H100 Autobus (P), H100 Autobus (P), H100 Autobus (P), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), SONATA III (Y-3), SONATA III (Y-3), SONATA III (Y-3), SONATA III (Y-3), H100 Skrzynia, H100 Skrzynia
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN

ERT	300352
FRENKIT	319045
HYUNDAI	58301-28A00, 58301-43A00
ROVER	SML100080
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone