



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

DS0108 AUTOFREN SEINSA Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) AUTOFREN SEINSA DS0108



Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) AUTOFREN SEINSA DS0108

Producent: AUTOFREN SEINSA


Kod produktu: DS0108

Jednostka: szt.

Cena: **75** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



Specyfikacja części

Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) AUTOFREN SEINSA DS0108 (DS0108), firmy **AUTOFREN SEINSA**

Informacje

- Ilość biegunów: **2**
- Długość kabli: **869**
- Rodzaj czujnika: **Aktywny czujnik**
- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia, z lewej strony**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45


e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



DS0108 AUTOFREN SEINSA Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP)

AUTOFREN SEINSA DS0108

Mitsubishi	<p>LANCER VII (CS_A, CT_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)</p>	Sprawdź szczegóły
------------	---	-----------------------------------

Numery OEN	
ABS	31120
ERT	530091
FEBI	172428
MITSUBISHI	4670A575

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone