

OS8317 BGA Pierscień uszczelniający wału korbowego BGA OS8317



Pierscień uszczelniający wału korbowego BGA OS8317

Producent: BGA

Kod produktu: OS8317

Jednostka: szt.

Cena: **52** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego BGA OS8317 (OS8317), firmy **BGA**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Od strony czołowej**
- Szerokość [mm]: **20**
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: **79**
- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: **65**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

OS8317 BGA Pierscień uszczelniający wału korbowego BGA OS8317

Numery OEN	
GLASER	77410 , P77410-01
REINZ	81-34057-00 , 813405700
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone